

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 15720

wykonał(a): Adam Wysocki, dnia 2023-10-12

do szkody nr: PL2023100280515 z dnia 2023-09-19

nr licencji: 85825, wersja danych: 10.2023 wydrukowano dnia: 2023-10-12

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYM STOK
SIENKIEWICZA 65/
15-003 BIAŁYSTOK

DANE POJAZDU

Marka	HYUNDAI	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	i20 15-18	Nr nadwozia	NLHB251BAKZ496485
Typ	i20 1.2 GO!		
Kod EC	0130569	Data 1. rejestracji	2018-12-20
		Rok produkcji	2018
Przebieg		Przebieg	66200
Przebieg		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Przebieg			
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka przedniego Nr katalogowy: 40B307-1 Osłona chłodnicy Listwa ozdobna osłony chl. Emblemat Uwagi (materiał): Element z plastiku		WY	0,60/0,10	[REDACTED]
Reflektor z kierunkowskazem kpl. Nr katalogowy: 40B3090E Okładzina zderzaka przedniego Ustawienie świateł Przewód masowy odłączyć i podłączyć Uwagi (materiał): Element z plastiku Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem	L	WY	0,80	[REDACTED]
		Łącznie	0,90	[REDACTED]

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak przedni k		200	K1R	1,20	[REDACTED]
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)		200	L	1,10	[REDACTED]
		Łącznie		2,30	[REDACTED]

Podsumowanie		Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne				
Materiał lakierniczy	67%			
Blacharz		0,90	48,00	
Lakiernik		2,30	48,00	
Wartość łącznie (netto)				
VAT (Materiał) 23%				
VAT (Robocizna) 23%				
Wartość łącznie (brutto)				

Kwota słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dwa zł, groszy 30/100

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
1010800	PJ Okładzina zderzaka przedniego <i>Producent: POLCAR</i>	Pomoc Non Stop	
1020051	PJ Reflektor z kierunkowskazem kpl. <i>Producent: TYC</i>	Pomoc Non Stop	

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 10.2023, baza użyta do przeliczenia 10.2023

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku: