

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 9567**

wykonał(a): Ryszard Tomaszewicz, dnia 2024-01-17

do szkody nr: PL2024010981491 z dnia 2023-11-16

nr licencji: 78128, wersja danych: 1.2024 wydrukowano dnia: 2024-01-17

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

SIENKIEWICZA 65/

15-003 Białystok

**DANE POJAZDU**

Marka	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny	[REDAKTED]
Model	Caddy 15-20	Nr nadwozia	WV1ZZZ2KZLX074529
Typ	Caddy 1.4 TSI Trendline DSG	Data 1. rejestracji	2020-12-17
Kod EC	0135993	Rok produkcji	2020
Przebieg		Przebieg	127929
Przebieg ostatni		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Przebieg następny			
Lakier			

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE**

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Słupek przedni (A) z progiem (Przekrój G)	L	WY	6,80	[REDAKTED]
Nr katalogowy: 2K5809835A				
Drzwi przednie (nieuzbrojone)	L			
Listwa ozdobna progu przednia	L			
Nakładka słupka A góra	L			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
		Łącznie	6,80	[REDAKTED]

Koszty dodatkowe	Miejsce	Rodzaj	Czas	Kwota
Zabezpieczenie antykorozyjne profili		KD	0,30	0,00 F
		Łącznie	0,30	0,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Słupek przedni (A), część górna	L	200	I	1,30	[REDAKTED]
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	[REDAKTED]
		Łącznie		2,40	[REDAKTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			1 340,88
Materiał lakierniczy	67%		2 721,14
Blacharz	6,80		326,14
Lakiernik	2,40		1 152,20
Prace dodatkowe	0,30		14,40
<b>Wartość łącznie (netto)</b>			<b>2 008,98</b>
<b>VAT (Materiał) 23%</b>			<b>357,41</b>
<b>VAT (Robocizna) 23%</b>			<b>104,92</b>
<b>Wartość łącznie (brutto)</b>			<b>2 471,31</b>

Kwota słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden zł, groszy 5/100

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
1120801	○ Słupek przedni (A) z progiem <i>Producent: VOLKSWAGEN</i>	Pomoc Non Stop	

Brak części do optymalizacji

**Szkoda istotna: TAK**

UUN - uszkodzenie elementów układu nośnego

Rodzaj materiału lakierniczego	
200	2-warstwowy

Wyposażenia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akumulator 68 Ah</li> <li>• Automatyczne hamowanie awaryjne</li> <li>• Deska rozdzielcza ze schowkiem na rękawiczki</li> <li>• Drzwi suwane prawe</li> <li>• Felga 16'</li> <li>• Fotel przedni lewy z regulacją wysokości</li> <li>• Funkcja Start/Stop</li> <li>• Klamka zewnętrzne (gruntowana)</li> <li>• Ksenon</li> <li>• Norma spalin Euro 6d TEMP-EVAP-ISC</li> <li>• Poduszka dachowa</li> <li>• Pojazd z drzwiami skrzydłowymi</li> <li>• Przyciemnione tylne lampy</li> <li>• Skórzana kierownica</li> <li>• Skórzany drążek skrzyni biegów</li> <li>• System asystenta parkowania, tył</li> <li>• Szyba suwana drzwi suwanych lewych</li> <li>• Szyba suwana ściany bocznej lewej</li> <li>• Szyba tylna ogrzewana</li> <li>• Szyby podn. elektr. (przód)</li> <li>• Tempomat</li> <li>• Wzmocnione resory piórowe</li> <li>• z gniazdem USB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alternator 180 A</li> <li>• Boczna poduszka pow. (przód)</li> <li>• Drzwi suwane lewe</li> <li>• Elektryczne ustawiane lusterka</li> <li>• Felga stalowa wzór 1</li> <li>• Fotele ze skóry syntetycznej</li> <li>• Kierownica wielofunkcyjna</li> <li>• Klimatyzacja automatyczna</li> <li>• Lusterko zewnętrzne (polakierowane)</li> <li>• Plastikowy dywanik</li> <li>• Poduszka powietrzna pasażera</li> <li>• Przednie tarcze hamulcowe 312 mm</li> <li>• Relingi dachowe</li> <li>• Skórzany drążek hamulca ręcznego</li> <li>• Skrzynia 7-biegowa z podwójnym sprzęgłem</li> <li>• System nawigacyjny</li> <li>• Szyba suwana drzwi suwanych prawych</li> <li>• Szyba suwana ściany bocznej prawej</li> <li>• Szyba tylna z wycieraczką</li> <li>• Światła przeciwmgielne</li> <li>• Wersja wyposażenia Comfort</li> <li>• Wzór kołpaków 3</li> <li>• z kołem zapasowym</li> </ul>

- z ogranicznikiem prędkości
- z zestawem dla palących
- z podłokietnikiem
- Zderzak przedni z listwami chromowanymi

#### Dodatkowe objaśnienia

F	- pozycje wprowadzone z ręki
M	- części z modułu MONEX
100%	- wartość przygotowania do lakierowania
Dane	- baza oryginalna: 1.2024, baza użyta do przeliczenia 1.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: [zlecenia@atumplus.pl](mailto:zlecenia@atumplus.pl) lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), [www.atumplus.pl](http://www.atumplus.pl)

#### Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

**Pomoc Non Stop** [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

#### W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [naprawy@pomocnonstop.pl](mailto:naprawy@pomocnonstop.pl)

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego [www.pomocnonstop.pl](http://www.pomocnonstop.pl) wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

**Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni.** Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

**Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.**

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).