

Opinia Nr 98 / 2023

z wyników przeprowadzonych oględzin – ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych budynku

przy ul. _____ Nr 1 w Brzezina, leśnictwo Pogrodzie

dotycząca urządzeń grzewczo – kominowych, użytkowanych przez: Wawrzak Marek

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego

Pana: Zbigniewa Falkowskiego w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie ³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia ³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzenia ³

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

1. Do przewodu nr 4 należy podłączyć plecyk grzewczy w pokoju.
2. Zaleca się zabezpieczenie w/w przewodu wkładem kominowym wysokotemperaturowym, atestowanym o średnicy Ø140.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr207 poz.2016 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 121 poz. 1138) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Opinię sporządzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla:

Potwierdzenie odbioru opinii: dnia _____ podpis _____

Uwagi:

1. Po dokonaniu proponowanych rozwiązań należy zgłosić do sprawdzenia prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń grzewczo – kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
3. Niepotrzebne skreślić

Opiniodawca

(uprawniony mistrz kominarski)

Zbigniew Falkowski
Pieczęć podpis
MISTRZ KOMINIARSKI
Nr 20733

SZKIC ORIENTACYJNY:

Brzezina 1

wejście



1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1. Piec CO węglowy w piwnicy.
2. Wolny.
3. Wentylacja kuchni na parterze.
4. Wolny do podłączenia piecyka grzewczego w pokoju na parterze.
5. Palenisko kominka w pokoju na I piętrze.

Stanisław Kominiarski
Pieczęć i podpis
KOMINIARSKI
Nr 20733