

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 4798

wykonał(a): Dariusz Tkaczyk, dnia 2024-10-31

do szkody nr: PL2024102281371 z dnia 2024-10-07

nr licencji: 06944, wersja danych: 10.2024 wydrukowano dnia: 2024-10-31

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
SIENKIEWICZA 65/
15-003 BIAŁYSTOK**DANE POJAZDU**

| | | | |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Marka | KIA | Nr rejestracyjny | [REDACTED] |
| Model | Ceed Kombi 18-21 | Nr nadwozia | 111111111111111111 |
| Typ | Ceed 1.6 CRDi SCR S | Data 1. rejestracji | 2020-05-15 |
| Kod EC | 0132556 | Rok produkcji | 2020 |
| Przebieg | | Przebieg | 88128 |
| Przebieg ostatni | | Sposób ustal. przeb. | Odczytany |
| Przebieg następny | | | |
| Lakier | 2-warst. metalik | | |

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

| Opis czynności | Miejsce | Rodzaj | Czas | Cena |
|---|---------|----------------|-------------|------------|
| okleina zderzaka T Nr katalogowy: | | WY | 0,50 | [REDACTED] |
| Okładzina zderzaka tylnego Uwagi (materiał): Element z plastiku | | NA | 1,00 | 0,00 |
| Okładzina zderzaka tylnego Uwagi (materiał): Element z plastiku | | WZ | 1,00/0,00 | 0,00 |
| Spojler zderzaka tylnego Uwagi (materiał): Element z plastiku | | WZ | 0,90/0,00 | 0,00 |
| Zderzak tył-przebrojenie do lak. Okładzina zderzaka tylnego Nakładka haka holowniczego Spojler zderzaka tylnego Przysłona boczna zderzaka Przysłona boczna zderzaka Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX | | WZ | 1,10 | 0,00 |
| | L | | | |
| | L | | | |
| | R | | | |
| | | Łącznie | 2,60 | [REDACTED] |

| Lakierowanie | Miejsce | Rodzaj | Stopień | Czas | Materiał |
|---|---------|----------------|---------|-------------|------------|
| Zderzak tylny, kompletny k/e | | 200 | K3 | 1,80 | [REDACTED] |
| Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy) | | 200 | L | 1,40 | [REDACTED] |
| | | Łącznie | | 3,20 | [REDACTED] |

| Podsumowanie | Rbg. | Stawka | Kwota |
|---------------------------------|------|--------|-------|
| Części zamienne | | | |
| Materiał lakierniczy | 65% | | |
| Blacharz | 1,00 | 61,00 | |
| Lakiernik | 3,20 | 61,00 | |
| Prace dodatkowe | 1,60 | 61,00 | |
| Wartość łącznie (netto) | | | |
| VAT (Materiał) 23% | | | |
| VAT (Robocizna) 23% | | | |
| Wartość łącznie (brutto) | | | |

Kwota słownie: jeden tysiąc dwieście siedemdziesiąt siedem zł, groszy 13/100

W wyliczeniu zastosowano 35% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

| Zestawienie części zamiennych | | | |
|-------------------------------|--|----------------|-------|
| Mcode | Opis części | Dostawca | Kwota |
| 0 | okleina zderzaka T <i>Producent: poz. niekatalogowa</i> | Pomoc Non Stop | |

Brak części do optymalizacji

| Rodzaj materiału lakierniczego | |
|--------------------------------|-------------|
| 200 | 2-warstwowy |

| Wyposażenia |
|--------------|
| • od 12.2018 |

| Dodatkowe objaśnienia | |
|-----------------------|--|
| F | - pozycje wprowadzone z ręki |
| M | - części z modułu MONEX |
| * | - pozycja zmieniona |
| 100% | - wartość przygotowania do lakierowania |
| Dane | - baza oryginalna: 10.2024, baza użyta do przeliczenia 10.2024 |

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,



- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

Notatka