

W zalezosci od wymaganego (wariantu) zakresu poprawienia powłok lakierowych uzycie naprawy zabezpieczającej antykorozyjnych zbrojnika poprzecznego jest najbardziej skutecznym sposobem naprawy. W celu uzyskania lepszych rezultatów naprawy powłok lakierowych przed użyciem zabezpieczającej powinno być dokonane dokładne usunięcie warstwy lakierniczej, w uzasadnionych przypadkach po dokonaniu naprawy zaleca się wymaiowanie całego lakierowanych zbrojek kropli. Ich zabezpieczanie poprzecznego należy wykonać powłoką meljskową nowej jakości zgodnie z instrukcją producenta.

faza V – ewentualna naprawa zabezpieczenia antykorozjnego wewnętrznego zbiornika:

2. Wszeлике stwierdzone podczas przeglądu usteki powoli i laskermitycznej nalezy zgłosić do producenta zbiornika.

- nie występia pęcherze powierzchniowe na wąstych lakierniczych, nie zauważa się mlejusc uraty pryczepnosci powoli do stalowego podloża, tip.

1. Przeğadał powfolk laskiemniczych polega na wzorach ocenie stanu pokrycia antykorozjnego. Wszystkich elementów wewnętrznych zbiornika: dna, płaszcza, dachu, drabiny, wrazu itd. Podczas oceny zwrocić szczególną uwagę na to, czy:

faza IV – przejazd powłok lakiermiaczycz zbiornika i wentylatora naprawa zabezpieczenia:

3. Po oczyścieniu mechanicznym wewnątrznych powierzchni zbiornika przemyć pod ciśnieniem całej jego powierzchnie i oczekując do czasu wyschnięcia i opreznienia zbiornika,

- do wybranych osadów z dnia zbiornika łopatka lub szufelk oraz wiader plastikowych (nie stałyzych), a także zmiotek z miejscim wiosem, do czyszczenia placza zbiornika, dachu oraz drabiny wewnątrznej używać szczotek nylonowych lub innych z wiosem z tworzywa sztucznego,

2. do czyszczenia zbiornika używac określonych narzędzi:

1. czyszczenie zbiornika i jego ewentualna konserwacja przedrowadzacz przy oświetlaniu wizy

Faza III – Czyzczene Zdrojnika.

- Zdjęcie pokrywe wiąznej bocznejgo, z której zasadzone jest "WŁAŁ", na którym widoczny jest znak zodiaku (w tym miejscu) zasłużony dla na pokrywie wiąznej.

W tym celu należy:

1. po stwierdzenniu opozycjienia zbiornika (obserwacja poprzecz górnego waz rewizyjny) dokonac otwarcia wazu rewizyjnego bocznego;

faza II – przygotowane żródła do czyszczenia:

- b. odłączyc zbiornik pod względem instalacyjnym; zamknąć zasuwę (przepustnicę, zawyj) na przewodzie toczenym i ssącym, dokonać spustu wody ze zbiornika , c.