

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 22053

wykonał(a): jerzy zuber, dnia 2023-08-07

do szkody nr: PL2023072682227 z dnia 2023-05-06


nr licencji: 03743, wersja danych: 8.2023 wydrukowano dnia: 2023-08-07

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

SIENKIEWICZA 65/




15-003 BIAŁYSTOK





DANE POJAZDU

Marka	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny	
Model	Transporter T6 2.0 TSI Euro 6 1984ccm -	Nr nadwozia	WV1ZZZ7HZKX024590
Typ	Transporter T6 TSI L1H1	Data 1. rejestracji	2019-07-15
Kod EC	0115900	Rok produkcji	2019
Przebieg		Przebieg	100000
Przebieg ostatni		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Przebieg następny			
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Drzwi przednie (nieuzbrojone)	R	WZ	0,40	0,00
Nakładka trójkatna przód zew.	R			
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Drzwi przód-przebrojenie do lak.	R	WZ	0,70	0,00
Uszczelka listwy szybowej zewn.drzwi p	R			
Klamka zewnętrzna drzwi przednich	R			
Uszczelka klamki drzwi przednich	R			
Uszczelka zaslepek drzwi zew.	R			
Napis (na drzwiach przednich)	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Łącznie			1,10	0,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Drzwi przednie, część dolna F	R	200	III	1,90	
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	
Łącznie				3,00	

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Materiał lakierniczy	67%		
Blacharz		0,40	
Lakiernik		3,00	
Prace dodatkowe		0,70	

Wartość łącznie (netto)

VAT (Materiał) 23%

VAT (Robocizna) 23%

Wartość łącznie (brutto)

Kwota słownie:

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- Alarm antywłamaniowy z monitoringiem wnętrza
- Boczna poduszka pow. (przód)
- dla światła przeciwmgiel. tył
- Funkcja Start/Stop
- Norma emisji spalin Euro 6
- Plastikowy dywanik
- Pojazd z drzwiami skrzydłowymi
- Przeszkłone drzwi suwane prawe
- Radio z ekranem dotykowym
- System asystenta parkowania, tył
- Szyby podn. elektr. (przód)
- Światła przeciwmgielne
- z kołem dojazdowym
- z zestawem dla palących
- Alternator 180 A
- DAB (Digital Audio Broadcasting)
- Elektryczne ustawiane lusterka
- Klimatyzacja automatyczna
- Osłona chłodnicy z chromowanymi listwami
- Poduszka powietrzna pasażera
- Przednia rama pomocnicza wzmacniana
- R134A
- Skrzynia 6-biegowa
- Szyba tylna przyciemniana
- Ściana boczna lewa z dwiema szybami
- Wzór kołpaków 1
- z systemem bezp.dzieci

Dodatkowe objaśnienia

- F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 8.2023, baza użyta do przeliczenia 8.2023

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.