

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Naprawa instal. elektr. w lokalu socjalnym ul.Skrzydłata7/24</b>					
1	KNR 5-08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Uwaga: dotyczy Kuchenki elektrycznej 2-Palnikowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle Gniazdo hermetyczne do kuchenki elektrycznej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 4-03 0308-06	Wymiana przełącznika świecznikowego na cegle 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd Uwaga dotyczy przewodu YDYp 3x2,5 mm <sup>2</sup> 9	m m	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
6	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 9	m m	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
9	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdę z przewodami elektrycznymi 9	m m	 9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
10	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar · pomiar ·	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar · pomiar ·	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar · pomiar ·	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>