

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240726 13.08.2024

WŁAŚCICIEL Komenda wojewódzka P FIRMA  
 SIENKIEWICZA 65 15-003 BIAŁYSTOK  
 SYGNATURA PL2024072681619 RODZ. SZK OC

MARKA KIA CEED (JD) MODEL PODSTAWOWY  
 NUMER VIN U5YHM813AFL105784 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 28 A1 01

WERSJA OD 05.2014 UKŁAD KLIMATYZACJI PODN SZYB ELE PRZ/TY  
 WYPOSAŻENIE LUST W KOLORZE NADW PODN SZYBY P EL IMPU LUST SZEROKOKĄT KIER  
 RADIO PA30A SYSTEM BLUETOOTH ŚWIATŁA LED PRZ  
 REF PMGIEL OSŁO CHRO WYPOSAŻENIE TKANINA SIATKA BAGAZOWA  
 WYPOSAŻENIE GL WYPOSAŻENIE METALL UKŁAD AUTOALARMU  
 PÓŁKA KOMORY BAGAŻN CZUJNIK ŚWIATŁA 1591 CCM 99 KW  
 6 BIEGÓW OPONA 195/65 R15..H KOLA 6 J X 15  
 KONTROLA CISN W OPON TARCZA HAMUL PRZ 15" ESP  
 NORMA SPALIN EURO 5 5 DRZWIOWE (KOMBI)

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

| NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE<br>KOD CZ |                                                                                                                                                                | JC          | OPER.<br>CENA |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 73700R00                                                     | POKRYWA TYL WYMIENIĆ<br>OBEJMUJE: POKRYWA TYL I NIEZBĘDNY<br>OSPRZĘT WYB/WBUD                                                                                  | 15          | [REDACTED]    |
| 87111R00                                                     | NIE OBEJMUJE WYB/WBUD SZYBY TYL<br>SZYBA TYL WYB/WBUD<br>OBEJMUJE: WYKŁADZINA POKRYWY TYL<br>I NIEZBĘDNY OSPRZĘT WYB/WBUD                                      | 15          | [REDACTED]    |
| BRAK NR<br>86520H00                                          | DOD PRACA DLA MASY USZCZELN POKRYWY TYL<br>ZDERZAK TYL WYMIENIĆ<br>OBEJMUJE: LAMPY TYL ZE W I NIEZBĘDNY<br>OSPRZĘT WYB/WBUD<br>OSPRZĘT PRZEZBROIĆ LUB WYMIENIĆ | 2<br>14     | [REDACTED]    |
| BRAK NR<br>86821R00 ZAX<br>52910R00)                         | UCHWYT ZDERZAKA T P WYB/WBUD<br>NADKOLE T P WYB/WBUD<br>KOŁO T P WYB/WBUD                                                                                      | 1<br>3<br>1 | [REDACTED]    |
| BN                                                           | oklejenie ostrz. WYB-WBUD/WYMIANA                                                                                                                              | 5*          | [REDACTED]    |
| 2711                                                         | ŚCIANA T NAPRAWA                                                                                                                                               | 10*         | [REDACTED]    |

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

| KOD CZĘŚCI | OPERACJA          | - 2-WARSTW-METALLIC | JC |
|------------|-------------------|---------------------|----|
| 2931       | POKRYWA BAGAŻNIKA | LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 | 21 |
| 2583       | ZDERZAK T         | LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R | 11 |
| 2711       | ŚCIANA T          | ODNOWA LAKIERU      | 10 |
| 3482       | ŚCIANA TYL P      | ODNOWA LAKIERU      | 14 |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240726 13.08.2024  
 LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

| KOD CZĘŚCI                            | OKREŚLENIE        | LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 | KOSZT.MAT. |            |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|
| 2931                                  | POKRYWA BAGAŻNIKA | LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R | [REDACTED] |            |
| 2583                                  | ZDERZAK T         | ODNOWA LAKIERU      | [REDACTED] |            |
| 2711                                  | ŚCIANA T          | ODNOWA LAKIERU      | [REDACTED] |            |
| 3482                                  | ŚCIANA TYL P      |                     |            |            |
| KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ         |                   |                     | JC         | OPER. CENA |
| WSPÓŁCZYNNIK [REDACTED] PLN/RBG       |                   |                     |            |            |
| CZAS LAKIEROWANIA                     |                   |                     | 56         |            |
| PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL         |                   |                     | 23         |            |
| PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO      |                   |                     | 5          |            |
| KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :  |                   |                     | 84         | [REDACTED] |
| KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO        |                   |                     |            | CENA       |
| LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ                |                   |                     |            | [REDACTED] |
| LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R |                   |                     |            | [REDACTED] |
| ODNOWA LAKIERU                        |                   |                     |            | [REDACTED] |
| STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL     |                   |                     |            | [REDACTED] |
| STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO |                   |                     |            | [REDACTED] |
| WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA               |                   |                     | 65.00 %    | [REDACTED] |

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.08.2024 / 08

| KOD CZĘŚCI | OKREŚLENIE           | NUMER KATALOGOWY   | CENA       |
|------------|----------------------|--------------------|------------|
| 2583       | ZDERZAK T            | 3832834007         | [REDACTED] |
| 2618       | WSPORNIK Z P ZDERZ T | 86614A2200         | [REDACTED] |
| 2931       | POKRYWA BAGAŻNIKA    | 73700A2200         | [REDACTED] |
| 3015       | EMBLEMAT T           |                    | [REDACTED] |
| 3017       | NAPIS T L            |                    | [REDACTED] |
| 3022       | NAPIS T P            |                    | [REDACTED] |
| 3160       | ZEST KLEJU SZYBY T   |                    | [REDACTED] |
| 3163       | ZEST MOC SZYBY TYLN  | PATRZ CZ. POJEDYN. | [REDACTED] |
| 3164       | 9 P ODDZIELACZ       | 861143D000         | [REDACTED] |
| 3165       | 2 P KLIPS MOCOWANIA  | 871152F200         | [REDACTED] |
| 1000       | oklejenie ostrz.     | błotnika TP        | [REDACTED] |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa  
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,  
 mail : kontakt@pzu.pl  
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240726

13.08.2024

| WARTOŚĆ KOŃCOWA                      | PLN        | PLN        |
|--------------------------------------|------------|------------|
| ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG |            |            |
| RAZEM 66 JC X [REDACTED] PLN/RBG     | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM ROBOCIZNA .....                |            | [REDACTED] |
| LAKIEROWANIE                         |            |            |
| KOSZTY ROBOCIZNY                     | [REDACTED] |            |
| KOSZTY MATERIAŁU                     | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM LAKIEROWANIE .....             |            | [REDACTED] |
| CZĘŚCI ZAMIENNE                      | [REDACTED] |            |
| RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE .....          |            | [REDACTED] |
| WARTOŚĆ BEZ VAT .....                |            | [REDACTED] |
| VAT 23.00 %                          |            | [REDACTED] |
| WARTOŚĆ Z VAT .....                  |            | [REDACTED] |

W wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Szkoda istotna: TAK

UUN - Uszkodzenie elementów układu nośnego

## OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

)=UDZIAŁ CZASU W INNEJ POZYCJI

LICENCJA 32035700

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZT AUTOMOTIVE GMBH

\* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

uszkodzenia bez związku poza strefą :  
- belka zderzaka skorodowana (-500)

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240726

Pojazd: KIA CEED (JD) MODEL PODSTAWOWY  
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTOWANE] / U5YHM813AFL105784  
 Data pierwszej rejestracji: 2014-05-02 Rok produkcji: 2014  
 Przebieg (odczytany): 240 728 km

## CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

| KOD  | OKREŚLENIE           | NUMER KAT.         | OZN. | DOSTAWCA/<br>PRODUCENT | CENA NZS      |
|------|----------------------|--------------------|------|------------------------|---------------|
| 2583 | ZDERZAK T            | 3832834007         | P    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 2618 | WSPORNIK Z P ZDERZ T | 86614A2200         | O    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 2931 | POKRYWA BAGAŻNIKA    | 73700A2200         | O    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 3163 | ZEST MOC SZYBY TYLN  | PATRZ CZ. POJEDYN. | O    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 3164 | KLIPS MOCOWANIA      | 861143D000         | O    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 3165 | KLIPS MOCOWANIA      | 871152F200         | O    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |
| 1000 | oklejenie ostrz.     | błotnika TP        | O    | Pomoc Non Stop         | [REDAKTOWANE] |

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych  
Dotyczy: ZDERZAK T

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX