

WYMIANA USZKODZONYCH BELEK KONSTRUKCJI KRUŻGANKÓW – prace konieczne

Wycena ryczałtowa – wymiana 1 m<sup>3</sup> belek drewnianych  
Na sumę ok. 40-50 tys. zł

Naprawy elementów drewnianych krużganków, schodów prowadzących na ganki i do wieży zachodniej oraz wzmocnienie zadaszenia nad skarbcem. Wymiana belek podwalinowych, elementów konstrukcyjnych, części schodów,