

- w przypadku nieodpowiednich gabarytów kanału prowadzonego w gruncie, uniemożliwiających szczelne połączenie z czerpnią ścienną (zgodnie z rys. IWM.01) kanał prowadzony w gruncie należy przebudować, zachowując minimalną powierzchnię przepływu $0,35 \text{ m}^2$