



| CZĘŚĆ WSPÓLNA BUDYNKU | | |
|-----------------------|-----------------------|---------|
| 2.00.01 | KLATKA SCHODOWA | 2,14m² |
| 2.00.02 | KOMUNIKACJA | 37,09m² |
| 2.00.03 | STRYCH | 4,60m² |
| 2.00.04 | STRYCH | 4,70m² |
| 2.00.05 | STRYCH | 6,62m² |
| 2.00.06 | STRYCH | 2,34m² |
| 2.00.07 | PROJ.KOTŁOWNIA GAZOWA | 3,55m² |
| RAZEM: | | 61,04m² |

PROJ. DOCIEPLENIE OŚCIEŻY OKIENNYCH I DRZWIOWYCH

6. KIEROWNIK BUDOWY W TRAKCIE TRWANIA PRAC REMONTOWYCH SPRAWDZI STAN ELEMENTÓW WIĘZBY DACHOWEJ. PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM WSKAŻE ELEMENTY W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DO WYMIANY. ZAŁOŻONO 20% ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIĘZBY DACHOWEJ DO WYMIANY.

STUDIO ARCHITEKTURY GAMMA sp. z o.o.
ul. Króla Z. Augusta 24 lok 31, 15-136 Białystok
NIP: 9662091851
REGON: 0000503182
KRS: 200843264
tel. + 48 531 901 470
e-mail: gamma.architekci@gmail.com

| | | |
|-------|-------------|------------|
| DATA: | 22.11.2021r | NR STR: |
|-------|-------------|------------|