

[illegible]

- istniejące tynki należy opukać skut wszystkie luźne, odspojone oraz zdegradowane warstwy tynku należy oczyścić odgrzybic z zaskorupieniami środków grzybobójczych, po osuszeniu zagrubować pozostałe tynki elewacyjne dedykowanym środkiem gruntującym
- Obróbki blacharskie blacha powlekana 0,7mm, kółko graweritowy
- Rynny oraz rurki spustowe blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,7mm
- + dedykowane uchwyty montażowe, dyfuzyjne,
- Istniejąca instalacja odgromowa do wymiany układana pod styropianem, otok wokół budynku do wymiany z wykonaniem nowych żebry kontrolnych.

-zamurowania części otworów okiennych pustakami z betonu komórkowego gr.38cm

F.I.T.P. I.E. "EKOLOGIA" Zbigniew Konek ul. Świdowa 147-48 Katowice www.intertop.pl e-mail: intertop@intertop.pl		Rynek nr: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">3</div>
Temat: Terminowa ocena oddziaływań wartościowych przedsiębiorstwa Zespołu Inżynierów Geodetycznych w Białym Stoku		
Inwestor: Zespół Inżynierów Geodetycznych ul. Świdowa 147 43-500 Białystok-Stok ul. Akademii Umiejętności 1		skala: 1:100
Temat:	ELAWACJA WSCHODNIA - Rysunek wykonawczy	
PROJEKTANT:		data: 05.2022r.