

Spółdzielnia Pracy Kominarzy, Sosnowiec, ul. Głowackiego 9
tel. 266-60-84, 266-60-85

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominarskich)

Chorzów dnia 25.05. 20 21 r.

Opinia 188/15/21

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń ogrzewczo-kominowych

w Katowicach ul. Słupska 13/14 nr
dotycząca mieszkania nr Ob. KZGM /pustostan /
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominarskiego
Ob. Karch Dastin , Flak Pawel w celu:

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń ³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Kocioł c.o.gazowy z zamkniętą komorą spalania w kuchni należy podłączyć do wskazanego przewodu kominowego.

Przewód spalinowy należy zabezpieczyć przed wilgocią wkładem ze stali kwasoodpornej

- odpowiednim dla wybranego kotła c.o.

Kratka wentylacyjna w kuchni podłączona jest do drożnego przewodu wentylacyjnego – pozostaje bez zmian.

(wymienić sposoby usunięcia przyczyn wadliwego działania)

W oparciu o n/wym przepisy przewody spalinowe /od urządzeń gazowych/ podlegają obowiązkowemu czyszczeniu minimum 2 razy w roku, natomiast przewody wentylacyjne minimum 1 raz w roku.

Inne uwagi

Opinię sporządzono w oparciu o ustawę z 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 243 poz.1623) z 2010 r.

Oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i obowiązującymi normami

Oraz o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24.VII.1991r.(DZ.U.z 2009r. Nr 178 poz.1380).

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu

Kontroli. Sporządzona została w ----- egz. Po ----- dla -----

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia ----- podpis -----

Opiniodawca

(uprawniony rej. mistrz kominarski)

CZŁONKOWIE KOMISJI
Nr 001/2010
PŁATEK