



Zakład Kominarski Roman Piekietko

ul. Dąbrowskiego 79, 32-602 Oświęcim

ZAKŁAD KOMINIARSKI Tel. kom.: 601 987 731

Roman Piekietko

32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79

tel. 601 98 77 31

NIP. 549-102-79-90. R-070566052

(pieczęć zakładu kominarskiego)

Gliwice

dnia 12.03.2021

OPINIA Nr 047/2021

z wyników przeprowadzonych oględzin - ekspertyzy urządzeń grzewczo kominowych
w budynku przy ul. Kasztanowa Nr 6/1,3,7 w Gliwice
dotycząca urządzeń grzewczo - kominowych użytkowanych przez
ZBM II TBS ROM-4

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego
Pana Romana Piekietko w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca podłączenia³
2. Ustalenia prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń³

W z związku z powyższym stwierdzono co następuje:

1. Podłączenia do przewodów kominowych zgodnie z rysunkiem.
2. Miesz. nr 7- Cogaz. w pomieszczeniu łazienki, wentylacja łazienki zatkana łącznik od kotła gazowego nieprawidłowy (rura aluminiowa do wentylacji)

Przewód spalinowy wkład kwasodporny fi 110 mm.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

Inne uwagi:

W oparciu o niżej wymienione przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 razy w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07 VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż (Dz.U. Nr 109 poz. 719 z dnia 07.VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i połączeń urządzeń kominowych, w dniu kontroli. Sporządzona została w ...2... egz. po ...1... egz. dla stron,

Potwierdzenie odbioru opinii



Dnia r. Podpis

Opiniodawca
(uprawniony mistrz kominarski)

Dyplomowany mistrz kominarski
Roman Piekietko
Nr uor. 1963/95

Uwagi:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowość wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych.
2. Szkic orientacyjny na odwrocie.
2. Właściwe podkreślić.



ul. Karłowicza 6/1, 3, 4.

WK - went. kuchni
 WT - went. łazienki

Dyplomowany Mistrz Kominiarski
 Roman Piękielko
 Nr udz 1963/95