

**Tabela nr 1** – wykaz zieleni w zakresie opracowania ze wskazaniem wycinek (w tabeli zaznaczono kolorem czerwonym).

Do usunięcia wskazano łącznie: **6** pozycji inwentaryzacyjnych, w tym: **3** drzewa (nr 12, 13, 25) oraz  
**20 m<sup>2</sup>** zakrzewień (nr 10, 14, 28)

Na wycinkę, wskazanej do usunięcia zieleni, nie jest wymagana zgoda na usunięcie zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Zgodnie z treścią ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 143, 10 z późn. zm.) nie jest wymagana zgoda na usunięcie krzewów o powierzchni do **25m<sup>2</sup>** (art. 83f. pkt. 1) oraz drzew, których obwód pnia na wysokości 5cm nie przekracza:

- 80cm (dla topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego),
- 65cm (dla kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego)
- 50cm (dla pozostałych gatunków drzew) (art. 83f pkt. 3)

L.p.	Nazwa łacińska	Gatunek (rodzaj)	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Powierzchnia zakrzewienia [m <sup>2</sup> ]	Nr działki	Uwagi
1.	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	81+86+172	12	9	-	92 (Bz)	forma trzypniowa, niewielki posusz gałęziowy
2.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	83+90	6	8	-	27 (dr)	forma dwupniowa
3.	<i>Acer negundo</i>	klon jesionolistny	101	5	6	-	27 (dr)	brak
4.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	91	5	9	-	27 (dr)	brak
5.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	68	5	10	-	27 (dr)	brak
6.	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	56+52+51	6	10	-	27 (dr)	forma trzypniowa
7.	<i>Quercus rubra</i>	dąb czerwony	29	2	3	-	25/2	brak
8.	<i>Sorbus aucuparia</i>	jarząb pospolity	40	4	5	-	25/2	brak
9.	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	58	6	12	-	25/2	brak
10.	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	22+31+44+53+25+31	-	7	12	25/2	DO USUNIĘCIA, forma wysokiego wielopniowego krzewu, widoczny wyłamany konar, znaczny posusz gałęziowy; rośnie bezpośrednio przy projektowanej ścieżce rowerowej – <u>nie wymaga</u> zgody na usunięcie zgodnie z art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
11.	<i>Corylus avellana</i>	leszczyna pospolita	44+28+25	6	3,5	6	25/2	forma trzypniowa, bardzo znaczny posusz sięgający 70% powierzchni korony, widoczny ułamany konar, drzewo zamiera
12.	<i>Picea pungens</i>	świerk srebrny	7	0,8	1,2	-	25/2	DO USUNIĘCIA, okaz młodociany, kolizja z projektowanym chodnikiem - <u>nie wymaga</u> zgody na usunięcie zgodnie z art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

INWENTARYZACJA ZIELENI w zakresie planowanej inwestycji pn. „BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY – REWITALIZACJA BULWARÓW I NABRZEŻY BRDY  
ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYŃSKIEGO DO UL. UROCZEJ”

L.p.	Nazwa łacińska	Gatunek (rodzaj)	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Powierzchnia zakrzewienia [m²]	Nr dziaki	Uwagi
13.	<i>Picea pungens</i>	świerk srebrny	6	0,8	1	-	27 (dr)	DO USUNIĘCIA, okaz młodociany, kolizja z projektowanym chodnikiem - <u>nie wymaga</u> zgody na usunięcie zgodnie z art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
14.	<i>Prunus cerasifera</i>	śliwa wiśniowa	-	6	3,5	ok. 6	69 (Wp)	DO USUNIĘCIA, rośnie przy nabrzeżu - <u>nie wymaga</u> zgody na usunięcie zgodnie z art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
15.	<i>Aesculus hippocastanum</i>	kasztanowiec biały	181	10	19	-	88	brak
16.	<i>Acer platanoides</i>	klon pospolity	222	19	22	-	88	brak
17.	<i>Pyracantha coccinea</i>	ognik szkarłatny	-	-	0,85	9	20/2	brak
18.	<i>Berberis thunbergii</i>	berberys Thunberga	-	-	0,6	15	20/2	zaburzony pokrój krzewu będący wynikiem niewłaściwego cięcia
19.	<i>Juniperus sabina</i>	jałowiec sabiński	-	-	0,6	15	20/2	brak
20.	<i>Ligustrum vulgare</i>	ligustr pospolity	-	-	2,5	6	20/2	grupa krzewów, pokrój krzewu zaburzony w wyniku niewłaściwego cięcia
21.	<i>Ulmus hollandica</i>	wiąz holenderski	293	13	19	-	20/2	nieliczny posusz gałęziowy
22.	<i>Salix x sepulcralis</i>	wierzba płacząca	89+85+47	8	3	-	18/4 (Bz)	zaburzony pokrój, powstały w wyniku nieprawidłowego cięcia
23.	<i>Salix x sepulcralis</i>	wierzba płacząca	179	9	4,5	-	18/4 (Bz)	ubytek rynnowy pnia dł. 20cm, pień przechylony pod kątem 30°, brak przewodnika, gniazdo
24.	<i>Salix x sepulcralis</i>	wierzba płacząca	106	8	6	-	67	zaburzony pokrój, powstały w wyniku nieprawidłowego cięcia, nieliczny posusz gałęziowy
25.	<i>Salix x sepulcralis</i>	wierzba płacząca	44	3	7	-	67	DO USUNIĘCIA - uszkodzony przewodnik, ubytek rynnowy pnia dł. 50cm, liczne uszkodzenia konarów, nieliczny posusz; <u>nie wymaga</u> zgody na usunięcie zgodnie z art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody
26.	<i>Salix x sepulcralis</i>	wierzba płacząca	123	8	8	-	71	znaczny ubytek korowiny na pniu, ponad 50% powierzchni pnia zamiera
27.	<i>Salix x sepulcralis</i>	wierzba płacząca	139	6	4,5	-	71	zaburzony pokrój drzewa, ubytek rynnowy pnia dł. 70cm i szerokości 7 cm
28.	<i>Physocarpus opulifolius</i>	pęcherznica kalinolistna	-	2	1,1	ok. 2	18/4 (Bz)	DO USUNIĘCIA, pokrój krzewu zniekształcony przez niewłaściwe cięcie; <u>nie wymaga</u> zgody na usunięcie zgodnie z art. 83f, ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

INWENTARYZACJA ZIELENI w zakresie planowanej inwestycji pn. „BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY – REWITALIZACJA BULWARÓW I NABRZEŻY BRDY  
ODCINEK IVA OD MOSTU BERNARDYŃSKIEGO DO UL. UROCZEJ”

L.p.	Nazwa łacińska	Gatunek (rodzaj)	Obwód [cm]	Średnica korony [m]	Wysokość [m]	Powierzchnia zakrzewienia [m²]	Nr dziaki	Uwagi
29.	<i>Betula pendula</i>	brzoza brodawkowata	121	7	15	-	14/1	ubytek korowiny na pniu na wysokości 50 cm, dł. 20 cm i szer. 8 cm
30.	<i>Syringa vulgaris</i>	lilak pospolity	-	7	3,2	-	14/1 12/2	brak