



1. Oznaczenia aparatury w rozdzielnicy wg PN.
2. Stosować aparaturę o $I \geq 6kA$.
3. Złaczyć ZKO dostarczyć kompletne, zamontowane, po przeprowadzeniu badań, prób funkcjonalnych, gotową do podłączenia instalacji odbiorczej i eksploatacji.
4. Połączenia zewnętrzne wykonać poprzez listwy zaciskowe, stosować zaciski o rząd większe niż podane przekroje przewodów.
5. Ochrona od porażen prądem elektrycznym – samoczynne wyłączenie zasilania.

RYSUNEK				
SCHEMAT ZKO				
FAZA	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
PT	ELEKTRYCZNA	XI.2022	1:10	IE.02
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - Ustawa z dnia 04.02.1994r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83, z późn. zmianami) Powielanie we wszelkiej postaci bez pisemnej zgody Autora zabronione.				