

Budynek 20

1. remont na zewnątrz budynku
 - 1.1. taras przed wejściem do budynku
 - 1.2. remont elementów metalowych
 - 1.3. naprawa słupów
 - 1.4. naprawa studzienki
2. remont pomieszczeń- kondygnacja podziemna
 - 2.1. przygotowanie powierzchni ścian
 - 2.2. wykonanie krutek wentylacyjnych w drzwiach
 - 2.3. prace porządkowe
3. remont klatek schodowych
 - 3.1. remont barierek na klatkach schodowych
 - 3.2. wymiana kaloryferów na klatkach schodowych
 - 3.3. przygotowanie powierzchni ścian
 - 3.4. malowanie ścian i sufitów
 - 3.5. prace porządkowe

Budynek nr 21

1. remont wewnątrz budynku
 - 1.1. remont barierek na klatkach schodowych
 - 1.2. przygotowanie powierzchni ścian na klatkach schodowych
 - 1.3. malowanie ścian i sufitów
 - 1.4. prace porządkowe na klatkach schodowych
 - 1.5. remont pomieszczeń dydaktycznych
2. remont na zewnątrz budynku
 - 2.1. cokół- wejście do budynku
 - 2.2. remont elementów metalowych
 - 2.3. wejście do piwnicy
 - 2.3.1. schody do piwnicy
 - 2.3.2. schody na parter
 - 2.3.3. mur oporowy
 - 2.3.4. remont ściany

Budynek nr 25

1. remont wewnątrz budynku (klatki korytarze)
 - 1.1. przygotowanie powierzchni ścian
 - 1.2. malowanie ścian i sufitów
 - 1.3. prace porządkowe
2. remont na zewnątrz budynku
 - 2.1. opaska wokół budynku
 - 2.2. naprawa cokołu
 - 2.3. naprawa ścian w strefie wejścia do budynku

Zespół Realizacji Inwestycji i Remontów
i Nadzoru Technicznego
p.o. KIEROWNIK
mgr Inż. Marcin Chociej

SPECJALISTA DS. OGÓLNOBUDOWLANYCH

mgr inż. Krzysztof Hulek