





S6  
w12/w13


S7  
w14/w15

S8  
w16/w17

S10  
w20/w21

296	w12 (rzędna wpustu 294,96)		studnia S6, rzędna wjazdu 295,05 studnia betonowa fi1000		w13 (rzędna wpustu 294,96)	
295			w14 (rzędna wpustu 294,84)		studnia S7, rzędna wjazdu 294,95 studnia betonowa fi1000	
294			w16 (rzędna wpustu 294,72)		studnia S8, rzędna wjazdu 294,83 studnia betonowa fi1000	
293			w20 (rzędna wpustu 294,76)		studnia S10, rzędna wjazdu 294,84 studnia betonowa fi1000	
292			w21 (rzędna wpustu 294,76)			
291						
290						
RZĘDNA PROJEKTOWANEGO TERENU [m]	295,01	295,05	295,01			
RZĘDNA DNA KANAŁU [m]	293,77	293,65	293,77			
GŁĘBOKOŚĆ STUDNI [m]	1,70	1,40	1,70			
SPADKI %	i=0,3% i=0,7%		i=0,3% i=0,7%		i=0,3% i=0,7%	
ŚREDNICE [mm] MATERIAŁ	RURY PP Z USZCZELKĄ, KLASY SN8, ŚREDNICA 200mm		RURY PP Z USZCZELKĄ, KLASY SN8, ŚREDNICA 200mm		RURY PP Z USZCZELKĄ, KLASY SN8, ŚREDNICA 200mm	
KILOMETRAŻ	167,40	162,05	168,40			
ODLEGŁOŚCI	7,50m	2,60m				



		ul. Cieszyńska 226 44-337 Jaszczębie-Zdrój tel. 663 361 970, 603 240 620 e-mail: biuro@ml-design.pl www.ml-design.pl	
Przebudowa ulicy Bocznaj od ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Górecką do granicy z Pogórzem		Nazwa zadania:	
ul. Górecka Bocznaj, 43-430 Skoczów		Adres obiektu budowlanego:	
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY POŁĄCZEN KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
Investor	Gmina Skoczów Rynek 1, 43-430 Skoczów		
Projektant brazna drogowa	mgr inż. Remigiusz Machaj Uprawnienia w specjalności inżynierii drogowej nr CPJ.1534/PWBD16		
stadium projektu	data opracowania	skala rysunku	numer rysunku
Projekt budowlany	11.2021rok	1:500/1:500	04
Opracowanie dokumentacji przebiegu i przebiegu podziemnych z dn. 04.02.2021r. (Dz.U. Nr 2494 z 2020r. 1944r.)			

**UWAGA:**  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT NALEŻY USTALIĆ  
GŁĘBOKOŚĆ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH POPRZECZ WYKONANIE  
PRZEKOPÓW KONTROLNYCH.  
W PRZYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI Z WYKONYWANYM  
KOLEKTOREM, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA  
W CELU OKREŚLENIA ROZWIĄZANIA ZAMIENIEGO