

PZU S.A.

Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240612 27.06.2024

WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA P SIENKIEWICZA 65
15-003 BIAŁYSTOK

SYGNATURA PL2024061282184 RODZ. SZK OC

MARKA SKODA SUPERB (3V) AMBITON
NUMER VIN TMBCP7NP4M7030803 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 56 33 02

WERSJA OD 11.2020 ZABEZP DZIECI ELEKTR WYTLUMIENIE DZWIĘK
WYPOSAŻENIE CZYNN CHŁODZ R1234YF PODKL PR AKUST/T GET KLIMAT AUTOM 2 STREF
SZYBA CZOŁOWA ATERMI ELEM DEKOR SREBRNE LUSTERKO WEWN PRZYSŁ
LUST ZEW AUTOM ŚCIEM PAKIET SYSTEMU SOUND LAMPY TYL LED
ŚWIATŁO POWROTU DOM DYSZE SPRYSK OGRZ REFL LED/ ŚWIAT ZAKR
ŚWIAT PMGIEL/MIJANIA UKŁ OCZYSZ REFLEKTOR CZUJN DESZCZ/ŚWAIAT
SIEDZ KIER/PAS OGRZ OSTRZEGA PASA BEZPIE LISTW KRAT CHŁOD CHR
PODŁOKIETNIK S TYLLU KIEROW WIELOFUNK SKÓ PRZE/DZWIGNIA SKORA
LIST OZD RAMY OK CHR ZAMEK WSPOMAG POKR T KAMERA PRZ
SYST HAM AWAR ASYST POMOC PRZY PARKO P/T SYST "START & STOP"
1984 CCM 200 KW HAMULCE PRZ 340X30 4X4 (NAPED WSZYS KOL
7-BIEG DSG WSKAZ WIELOFUNK KOŁO HAMULEC TYL 310X22
DYNAM ASYST ŚWIATEŁ REGUL T PRĘDK OGRANI OPONA 215/55 R 17..V
OBREZC ALUM 7 JX17 KOŁO AW 3,5 J X 18 RURA WYLOT PODWÓJNA
ALTERNATOR 180 A WEJŚCIE KEYLESS AIRBAG KOLAN
DOD CHŁODNICA WODY RADIOODBIOR CYFROWY LIMUZYNA
NORMA SPAL EURO 6 DG WSPORN BIODR-KRĘGOSŁ

SERWIS- OBSŁUGA (QI6)
OPCJE

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA/KL 1 = [REDACTED] PLN/RBG
CENA/KL 2 = [REDACTED] PLN/RBG
CENA/KL 3 = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ	KL	JC	OPER. CENA
01 50 00 ZAX LAMPA GAZOWA WYŁADOWCZA SPRAWDZENIE (ODCZYTANIE PAMIĘCI BŁĘDÓW)	2	2	[REDACTED]
10 82 19 00 MISKA DZWIEKOCHRONNA WYB/WBUD	2	3	[REDACTED]
19 38 17 50) UKŁAD CHŁODZENIA OPRÓŻNIC/ NAPEŁNIC	2	3	[REDACTED]
19 62 19 50 WAZ PLYNU CHŁODZ G WYBUD/WBUD	2	1	[REDACTED]

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.06.2024 / 06

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
7776	WĄŻ WODNY GÓ	5Q0122101GC	[REDACTED]

PZU S.A.

Jana Pawła II 24
00-133 Warszawa

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240612

27.06.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM KL 2 9 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA
CENY CZĘŚCI ZAM = CENY SUGEROWANE PR
ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATEX

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
LICENCJA 33286800

I. Uszkodzenia nie związane ze szkodą poza strefą uszkodzeń:

1. Błotnik tylny prawy - odkształcenia - element kwalifikuje się do naprawy - 

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240612

Pojazd: SKODA SUPERB (3V) AMBITON
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKCYJA] / TMBCP7NP4M7030803
 Data pierwszej rejestracji: 2021-01-14 Rok produkcji: 2020
 Przebieg (odczytany): 225 664 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN. DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
7776	WAŻ WODNY GÓ	5Q0122101GC	0 Pomoc Non Stop	[REDAKCYJA]

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX