

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

| | | | | | |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|------------|
| USTALENIE | WYSOKOŚCI | SZKODY | NR | PL20240911 | 26.09.2024 |
| WŁAŚCICIEL | Komenda wojewódzka P | | FIRMA | | |
| | SIENKIEWICZA 65 | | 15-003 BIAŁYSTOK | | |
| SYGNATURA | PL2024091180360 | | RODZ. SZK | OC | |
| MARKA | MERCEDES-BENZ | WDB 9066../9067.. | TYP | 316 CDI EURO5 | |
| NUMER VIN | WDB9066331S665200 | NR REJ. [REDACTED] | KOD TYPU | 03 73 71 | |
| WERSJA | FURGON | DRZWI PRZES DRABIN L | DRZWI ODSUW ŁADOWN P | | |
| WYPOSAŻENIE | DACH/DRZWI TYŁU WYSO | OKNO ODS PRZ L | OKNO ODS PRZ P | | |
| | DRZWI PRZESUW SPECJA | OKNO T L | OKNO T P | | |
| | DRZWI TYŁU Z OKNEM | UKŁAD KLIMATYZACJI | OSZKL CIEPŁOCHRONNE | | |
| | DOD OGRZEWANIE WODNE | LUSTERKA Z NASTAWNE | AKUMULAT DODATKOWY | | |
| | PRZYG DO ANTENY DACH | REFLEKTORY P-MGIELNE | SYSTEM PARKTRONIK | | |
| | SIEDZ PASAŻ STANDARD | ROZSTAW OSI 3665MM | DRZWI TYŁU 270° | | |
| | LISTWA ZNAK BOCZNA | WSKAŹN TEMP ZEWN | KULA ZACZEPU PRZYCZ | | |
| | TRZECIA LAMPA STOP | SZYBA TYLNA OGRZEW | STOPIEŃ DRZWI TYŁU | | |
| | ODDZIELACZ WODY | WŁĄCZNIK AKUMULAT | ALTERNATOR 180 A | | |
| | 6-BIEG NSG370/TSG360 | STABILIZATOR OSI PRZ | AMORTYZATORY WZMOCN | | |
| | ESP | AIRBAG KIEROWCY | PODUSZKA GAZ PASAŻER | | |
| | 235/65 R16 ../60 R17 | OBRĘCZ 6,5 J X 16 | WYKL DACHU | | |
| | OD S512370 | AIRB OCHR KLATKI K/P | OS PRZEDNIA NAST | | |
| | OSŁONY P-BLOTNE PRZ | OSŁONA P-BLOTNA T | PAKIET NA ZLE DROGI | | |
| | OSZKLENIE SCIEMNIONE | | | | |

| | | | | |
|--|---|-------------|-------------------|------------|
| R O B O C I Z N A | BAZA CZASOWA | 12 JC=1 RBG | CENA = [REDACTED] | PLN/RBG |
| NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE | | | JC | OPER. CENA |
| KOD CZ | | | | |
| 62-5750 01 | POSZYCIE PRZODU L WYB/WBUD LUB WYMIENIĆ OBEJMUJE: KRATA POWIETRZA, OSŁONA POD KRATĄ, ZDERZAK, LISTWY OCHRONNE I CZĘŚĆ NA WNĘCIE KOŁA WYB/WBUD | | 27 | [REDACTED] |
| 88-1108 01 | STOSSFAENGER V KPL ERNEUERN (WYBUDOW) | | 2 | [REDACTED] |
| 88-1348 01 | DODATEK DO WYMIANY ZDERZAKA PRZ (SAMOCHÓD Z PARKTRONIC) | | 3 | [REDACTED] |
| 88-1333 01 | DODATK DO WYMIANY ZDERZAKA PRZ (SAMOCH Z REFLEKT PMGIELNYM) | | 1 | [REDACTED] |
| BN | oklejenie błotnika WYB-WBUD/WYMIANA | | 4* | [REDACTED] |
| 2227 | WNĘKA KOŁA SŁUP A L NAPRAWA | | 20* | [REDACTED] |
| 1000 | osłona refl PL | | 5* | [REDACTED] |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240911 26.09.2024
 LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024

KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW UNI/MET JC
 0412 WYKŁ DOL KRATKI POW LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 8
 0741 POSZYCIE PRZ L LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 12
 2227 WNEKA KOŁA SŁUP A L LAK. WIERZCHNIE ST 2 6
 BEZ PODŁUŻNICY

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

| KOD CZĘŚCI | OKREŚLENIE | KOSZT.MAT. |
|------------|--|------------|
| 0412 | WYKŁ DOL KRATKI POW LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 | |
| 0741 | POSZYCIE PRZ L LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 | |
| 2227 | WNEKA KOŁA SŁUP A L LAK. WIERZCHNIE ST 2 | |

| KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ | JC | OPER. CENA |
|--------------------------------------|---------|------------|
| WSPÓLCZYNNIK | | |
| CZAS LAKIEROWANIA | 26 | |
| PRZYGOTOWANIE METAL | 13 | |
| KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG : | 39.0 | |
| KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 12 JC/RBG : | 46.8 | |
| KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO | | CENA |
| LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ | | |
| LAKIEROWANIE WIERZCHNIE | | |
| STAŁA MATERIAŁOWA METAL | | |
| WSPÓLCZYNNIK ODCHYLENIA | 65.00 % | |

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.09.2024 / 09

| KOD CZĘŚ | OKREŚLENIE | NUMER KATALOGOWY | CENA |
|----------|----------------------|-------------------|------|
| 0281 | ZDERZAK P | :5510-00-3547904P | |
| 0299 | PROW POWIET SRO ZD P | 3143914701 | |
| 0351 | PROW ZDERZ PRZ L | 5504-00-3547933P | |
| 0412 | WYKŁ DOL KRATKI POW | 3143913061 | |
| 0413 | UCHWYT D L WYKŁ PRZ | 906 882 1014 9B51 | |
| 0741 | POSZYCIE PRZ L | 15HC0423 | |
| 1000 | oklejenie błotnika | PL | |

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20240911

26.09.2024

| WARTOŚĆ KOŃCOWA | PLN | PLN |
|--------------------------------------|------------|------------|
| ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 12 JC = 1 RBG | | |
| RAZEM 62 JC X [REDACTED] PLN/RBG | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM ROBOCIZNA | | [REDACTED] |
| LAKIEROWANIE | | |
| KOSZTY ROBOCIZNY | [REDACTED] | |
| KOSZTY MATERIAŁU | [REDACTED] | [REDACTED] |
| RAZEM LAKIEROWANIE | | [REDACTED] |
| CZĘŚCI ZAMIENNE | [REDACTED] | |
| RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE | | [REDACTED] |
| WARTOŚĆ BEZ VAT | | [REDACTED] |
| VAT 23.00 % | | [REDACTED] |
| WARTOŚĆ Z VAT | | [REDACTED] |

w wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT.

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA

KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA

I = CZĘŚĆ(I) IDENT.

ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE

(C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ

T AUTOMOTIVE GMBH

* = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

: =CZĘŚĆ MOŻE BYĆ DOSTARCZ. LAKIER.

SPECYFIKACJA MODELI WG NR NADWOZIA

)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC

LICENCJA 32035700

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240911

Pojazd: MERCEDES-BENZ WDB 9066../9067.. TYP 316 CDI EURO5
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDAKTOWANE] / WDB9066331S665200
 Data pierwszej rejestracji: 2012-04-17 Rok produkcji: 22012
 Przebieg (odczytany): 302 515 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

| KOD | OKREŚLENIE | NUMER KAT. | OZN. | DOSTAWCA/ PRODUCENT | CENA NZS |
|------|----------------------|-------------------|------|------------------------|---------------|
| 0281 | ZDERZAK P | 5510-00-3547904P | PJ | Pomoc Non Stop | [REDAKTOWANE] |
| 0299 | PROW POWIET SRO ZD P | 3143914701 | P | Pomoc Non Stop | [REDAKTOWANE] |
| 0351 | PROW ZDERZ PRZ L | 5504-00-3547933P | PJ | Pomoc Non Stop | [REDAKTOWANE] |
| 0412 | WYKŁ DOL KRATKI POW | 3143913061 | P | Pomoc Non Stop | [REDAKTOWANE] |
| 0413 | UCHWYT D L WYKŁ PRZ | 906 882 1014 9B51 | O | Pomoc Non Stop | [REDAKTOWANE] |
| 0741 | POSZYCIE PRZ L | 15HC0423 | PJ | Pomoc Non Stop | [REDAKTOWANE] |
| 1000 | oklejenie błotnika | PL | O | Pomoc Non Stop | [REDAKTOWANE] |

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
Dotyczy: ZDERZAK P, PROW POWIET SRO ZD P, PROW ZDERZ PRZ L, WYKŁ DOL KRATKI POW, POSZYCIE PRZ L

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczo-godzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” – oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” – części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.