





RZUT I , II , III , IV , V , VI i VII PIĘTRA
KŁADY ŚCIAN - WC DAMSKIE



- Wymienić uszkodzone bądź uzupełnić brakujące klapy rewizyjne
- Wszystkie łączniki i gniazda elektryczne do wymiany
- Klamki skrzydeł drzwiowych nie przeznaczonych do wymiany dokreć/uszkodzone wymienić
- Uszkodzone lampy sufitowe zdemontować, w ich miejsce zamontować nowo projektowane
- Wyposażenie łazienek (pojemniki na papier toaletowy, uchwyty, haczyki,pojemniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci , szczotki do wc itp. zdemontować i zamontować wyposażenie)

UWAGA!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC,
WYMIARY NA RYSUNKU PORÓWNAĆ Z RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE
Uwaga!
Oczyszczyć i uzupełnić wszystkie ubytki na ścianach i podłogach po demontażu wyposażenia łazienek !

ŚCIANY – PRACE BUDOWLANE		
S1-ist.	ściana istniejąca konstrukcyjna – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łosoś i niebieski powyżej 2,05m malowane – kolor biały Spoiny – fuga (szer. 3mm) obłożona płytkami z glazury do sufitu od strony umywalni ; od strony pomieszczeń wc do wysokości 2,05m; w przedsionkach wc glazura do wysokość 2,05m powyżej malowane – kolor biały (powłoki malarskie do wykonania)	
S2-ist.	ściana istniejąca działowa (10,5 cm) G–K wodoodporna na konstrukcji stalowej 5,5cm i obudowana z obu stron dwoma płytami g–k	
S3-ist.	ściana istniejąca działowa (6,5 cm) – cegła ceramiczna dziurawka; obłożona płytkami z glazury do sufitu od strony umywalni ; od strony pomieszczeń wc do wysokości 2,05m;	
S4-ist.	ścianka istniejąca (4,0 cm) – laminat	
St-ist.	stropy istniejące : płyty kanałowe lub DZ–3	
SD1	wykończenie ścian konstrukcyjnych: odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farbą wapienną – (kolor biały) – powyżej 2,05m – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łosoś i niebieski Oczyszczenie i uzupełnienie spoin spoin na ścianach	
SD2	wykończenie ściany działowej: odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farbą wapienną – (kolor biały) – powyżej 2,05m – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łosoś i niebieski Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach	
SD3	Uzupełnienie ścianek G–K (SD2) – w przypadku uszkodzeń , ponowne położenie płytek i spoinowanie płytek ściennych – fuga (szer. 3mm)	
SD4	ścianka istniejąca (4,0 cm) – zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem	
SF1	wykończenie sufitów – odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie szpachlowanie i malowanie farbą wapienną – (kolor biały)	
	– istniejące rewizje – uszkodzone bądź brakujące klapy rewizyjne uzupełnić bądź wymienić	
	– istniejące skrzydła drzwiowe –	
	–istniejącą baterie prysznicową zdemontować i zamontować nową baterie prysznicową –	

Temat:			
REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKACH NR 354 I 355 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI			
Inwestor:	Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte , ul. Śmidowicza 69, 81–127 Gdynia		Stadium:
			Branża:
Tytuł rysunku:	PIĘTRA I–VII – KŁADY ŚCIAN – WC DAMSKIE WIDOK ŚCIAN E', F', G' ,H'	Skala:	Nr rewizji:
		1:50	00
			Nr rysunku:
			A–7B

11 Załącznik graficzny A7B
bud 354