





RZUT PARTERU
KŁADY ŚCIAN - WC MĘSKIE



- Wymienić uszkodzone bądź uzupełnić brakujące klapy rewizyjne
- Wszystkie łączniki i gniazda elektryczne do wymiany
- Uszkodzone lampy sufitowe zdemontować, w ich miejsce zamontować nowo projektowane
- Wyposażenie łazienek (pojemniki na papier toaletowy, uchwyty, haczyki,pojemniki na ręczniki papierowe, kosze na śmieci , szczotki do wc itp. zdemontować i zamontować wyposażenie)

UWAGA!
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONYWANIA PRAC,
WYMIARY NA RYSUNKU PORÓWNAĆ Z RZECZYWISTYMI NA BUDOWIE
Uwaga!
Oczyszczyć i uzupełnić wszystkie ubytki na ścianach i podłogach po demontażu wyposażenia łazienek !

| ŚCIANY – PRACE BUDOWLANE | | |
|--------------------------|---|--|
| S1-ist. | ściana istniejąca konstrukcyjna – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łosoś i niebieski powyżej 2,05m malowane – kolor biały(glazura do uzup., powłoki malarskie do wyk.) Spoiny – fuga (szer. 3mm) (istniejąca do zachowania, oczyszczenia i uzupełnienia) obłożona płytkami z glazury do sufitu od strony umywalni ; od strony pomieszczeń wc do wysokości 2,05m;(istniejąca glazura do zachowania, uzupełnienia, oczyszczenia) w przedśionkach wc glazura do wysokość 2,05m powyżej malowane – kolor biały (powłoki malarskie do wykonania) | |
| S2-ist. | ściana istniejąca działowa (10,5 cm) G–K wodoodporna na konstrukcji stalowej 5,5cm i obudowana z obu stron dwoma płytami g–k (prace jak dla S1-ist.) | |
| S3-ist. | ściana istniejąca działowa (6,5 cm) – cegła ceramiczna dziurawka; obłożona płytkami z glazury do sufitu od strony umywalni ; od strony pomieszczeń wc do wysokości 2,05m; (prace jak dla S1-ist.) | |
| S4-ist. | ścianka istniejąca (4,0 cm) – laminat(do zabezpieczenia w trakcie prac remontowych) | |
| St-ist. | stropy istniejące : płyty kanałowe lub DZ–3 | |
| SD1 | wykończenie ścian konstrukcyjnych: odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną– (kolor biały) – powyżej 2,05m – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łosoś i niebieski Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach Istniejąca glazura do zachowania i uzupełnienia | |
| SD2 | wykończenie ściany działowej: odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie , szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną– (kolor biały) – powyżej 2,05m – okładzina z płytek glazurowanych do wysokości 2,05m , kolor łosoś i niebieski Oczyszczenie i uzupełnienie spoin na ścianach(ist. glazura do zachowania i uzup.) Uzupełnienie ścianek G–K (SD2) – w przypadku uszkodzeń , ponowne położenie płytek i spoinowanie płytek ściennych – fuga (szer. 3mm) powyżej płytek wykonanie powłok malarskich Istniejąca glazura do zachowania i uzupełnienia | |
| SD3 | | |
| SD4 | ścianka istniejąca (4,0 cm) – zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w trakcie robót remontowych | |
| SF1 | wykończenie sufitów – odgrzybienie tynków cementowo – wapiennych, gruntowanie szpachlowanie i malowanie farbą emulsyjną– (kolor biały) | |
| | – istniejące rewizje – uszkodzone bądź brakujące klapy rewizyjne uzupełnić bądź wymienić | |
| | – istniejące skrzydła drzwiowe – do wymiany - istniejące ościeżnice stalowe przeszlifować i pomalować farbą olejną | |
| | – istniejące grzejniki centralnego ogrzewania – usunięcie miejsc zardzewiałych (zeskrobanie, zabezpieczenie przed korozją i malowanie farbą podkładową a następnie nawierzchniową – akrylową– kolor biały) wymienić uszkodzone bądź uzupełnić brakujące głowice , wymienić górne panele ażurowe, | |

| | | | |
|--|--|-------------|------------------------------------|
| Temat: REMONT SANITARIATÓW W BUDYNKACH NR 354 I 355 NA TERENIE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI | | | |
| Inwestor: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte , ul. Śmłdowicza 69, 81–127 Gdynia | | Stadium: | |
| | | Branża: | |
| Tytuł rysunku: PARTER – KŁADY ŚCIAN – WC MĘSKIE WIDOK ŚCIAN A, B, C, D | | Skala: 1:50 | Nr rewizji: 00 Nr rysunku: A–4A |

4 Załącznik graficzny A4A
bud 354