

# SPIS RYSUNKÓW

1. Skrzynia podrusztowa – podział	nr ark. 09.01.00
2. Skrzynia podrusztowa – złożenie	nr ark. 09.02.00
3. Zasuwa	nr ark. 09.12.10
4. Ciężko przesypu	nr ark. 09.13.11
5. Uszczelnienia ciężła	nr ark. 09.14.12
6. Kołnierz nadmuchu	nr ark. 09.20.26
7. Wspornik pionowy	nr ark. 09.23.17
8. Belka tylna	nr ark. 09.24.19
9. Belka przednia	nr ark. 09.27.22
10. Słupek boczny	nr ark. 09.28.24
11. Słupek środkowy	nr ark. 09.29.25
12. Belka dolna	nr ark. 09.30.27
13. Belka stężenia	nr ark. 09.31.28
14. Belka górna	nr ark. 09.33.30
15. Ścianka wału skrajna	nr ark. 09.34.31
16. Ścianka wału środkowa	nr ark. 09.35.32
17. Blacha boczna blatu	nr ark. 09.36.33
18. Nadmuch	nr ark. 04.05.00
19. Pomiar ciśnienia w strefach	nr ark. 09.37.35
20. DNO	nr ark. 09.08.00
21. Ogniwo łańcucha t – 203 rys. 3-30.60 80	
22. Pokład rusztowy 1 Rł.08.00	
23. Wał tylny rys. 05.09.00	
24. Widok kosza z przodu rys. 09.43.00	
25. Kosz węglowy 09.44.00	