

## Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła w obiektach PWiK Sp. z o.o.

<b>1. KLIMATYZATORY TYPU SPLIT</b>			
<b>1.1 Jednostki zewnętrzne</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Lokalizacja – ul. Ostatni Etap 6</i>	<i>Model urządzenia</i>	<i>Ilość</i>
1	Budynek „A”	LG FM56AH	2
2	Budynek „A”	LG S12AHP	1
3	Budynek „A”	LG M30AH	1
4	Budynek „A”	LG K12AH	1
5	Budynek „B”	LG FM19AH	1
6	Budynek „B”	Fujitsu AOY24UNBKL	1
7	Budynek „C”	LG FM19AH	1
8	Budynek BOK	Daikin RXYHQ22P8	2
9	Budynek BOK	Daikin RZQ100D7V1B	1
<i>Razem</i>			<i>11</i>
<b>1.2 Jednostki wewnętrzne</b>			
<i>Lp.</i>	<i>Lokalizacja – ul. Ostatni Etap 6</i>	<i>Model urządzenia</i>	<i>Ilość</i>
1	Budynek „A”, pokój 4, 8c, 8d, 9 (archiwum, serwerownia, informatyk, transport)	LG MS12AH	4
2	Budynek „A”, pokój 2a, 8a, 8b (archiwum – parter, produkcja, dystrybucja)	LG MS18AH	3
3	Budynek „A”, pokój 2a, 3a, 3a, 3a, 8, 10a, 11, 13 (techniczny I-III, kierownik tech., laboratorium biuro, kierownik lab., wagowy, mikrobiologia)	LG MS09AH	8
4	Budynek „A”, pokój 2 (pracownia fizykochemiczna)	LG K12AH	1
5	Budynek „B”, szatnie produkcja	LG MS12AH	1
6	Budynek „B”, szatnie produkcja	LG MS07AH	1
7	Budynek „B”, świetlica	Fujitsu ASY24UBBN	1
8	Budynek „C”, pokój 1c, 2c, 3c (magazyn, związki, zaopatrzenie)	LG MS07AH	3
9	Budynek BOK – parter, hol	Daikin FXFQ50P8	2
10	Budynek BOK – parter, pokój 0.06	Daikin FHQ100BVV1B	1
11	Budynek BOK – parter, pokój 0.07 i 0.08	Daikin FXZQ20M9	2
12	Budynek BOK – parter, pokój 0.09	Daikin FXZQ32M9	1
13	Budynek BOK – I piętro, pokój 1.04	Daikin FXZQ32M9	1

14	Budynek BOK – I piętro, pokój 1.05 i 1.06	Daikin FXZQ25M9	2
15	Budynek BOK – I piętro, pokój 1.07	Daikin FXFQ63P8	1
16	Budynek BOK – I piętro, pokój 1.11 – 1.15	Daikin FXHQ32MVE	5
17	Budynek BOK – II piętro, pokój 2.04 i 2.05	Daikin FXZQ40M9	2
18	Budynek BOK – II piętro, pokój 2.06 i 2.07	Daikin FXFQ63P8	2
<i>Razem</i>			41

## 2. POMPY CIEPŁA

Lp.	Lokalizacja – ul. Grojecka	Model urządzenia	Ilość
1	Budynek SUW Zaborze	Vatra 1419U1	1
2	Budynek SUW Zaborze	Vatra 66W1	1