


UWAGA: Prace remontowe kolumn obejmują powłoki tynkarskie ponad okładziną kamienną .Technologia wykonania w części opisowej.

UWAGA: Na potrzeby opracowania przyjęto uśrednione wymiary elementów architektonicznych. Rzeczywiste wymiary poszczególnych elementów mogą różnić się w stopniu nieznacznym od rzeczywistych.

Istniejące stopnie z piaskowca :
Płyty gr 15 i szerokości40 cm .

Stopnie do czyszczenia i ponownej impregnacji impregnatem hydrofobizującym .
Stopnie z ubytkami do wymiany.Należy przyjąć , że uszkodzone stopnice powinny zostać wymienione na nowe o identycznych wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.

Okładzina posadzki kolumnady z płyt z piaskowca o wymiarach 40x40x5 cm do czyszczenia i ponownej impregnacji impregnatem hydrofobizującym .
Łączna powierzchnia tarasu wynosi ok.55,0 m²
Płytki z ubytkami do wymiany.Należy przyjąć , że okładzina powinna zostać wymieniona na nową o identycznych wymiarach ,kolorze i rysunku kamienia.



RZUT PRZYZIEMIA 1:100



ELEMENTY OBJĘTE OPRACOWANIEM

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
UL.PRĄDZYŃSKIEGO 30 15-199 BIAŁYSTOK TEL.502376064			
ABC			
OBIEKT	PAŁAC BRANICKICH	ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	
LOKALIZACJA	Białystok ul J.Kilińskiego 1	SKALA: 1:100	DATA: 21.08.2023
TEMAT:	Prace budowlane w ramach bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku	BRANŻA : ARCH.NR RYS.: A 02 RYSUNEK: KOLUMNADA SKRZYDŁA PRAWEGO	
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT mgr inż.arch.BogdanCimochowicz uprawnienia w spec.arch.bez ogran. Nr.BŁ 107/91 Podl.IzbaArch.PD-0210	Podpis	