

KOSZTORYS EUROTAX nr 103519

wykonał(a): Przemysław Macudziński, dnia 14.10.2024

do szkody nr: EG2406677 z dnia 01.10.2024

nr licencji: 81966, wersja danych: 10.2024 wydrukowano dnia: 14.10.2024

DANE POJAZDU

Marka	HYUNDAI	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	i30 17-20	Nr nadwozia	TMAH3513ALJ118771
Typ	i30 1.4 T-GDI GPF GET!	Data 1. rejestracji	21.11.2019
Kod EC	0139592	Rok produkcji	2019
Przeгляд ostatni		Przebieg	115226
Przeгляд następny	17.11.2024	Lakier	

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Zderzak tył-przebrojenie do lak.		WZ	0,50	0,00
Okładzina zderzaka tylnego				
Lampa przeciwmgłowa kpl.	L			
Lampa przeciwmgłowa kpl.	R			
Pierścień/blenda tylnej lampy p.mgłowej	L			
Pierścień/blenda tylnej lampy p.mgłowej	R			
Oświetlenie tabl.rej.	L			
Żarówka oświetlenia tablicy rej.	L			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
		Łącznie	0,50	0,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak tylny, kompletny k/c-d		200	K2	0,70	[REDACTED]
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)		200	L	1,10	[REDACTED]
		Łącznie		1,80	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Materiał lakierniczy	80%		[REDACTED]
Lakiernik		1,80	100,00
Prace dodatkowe		0,50	100,00
Mat. drobne i dodatkowe (2% od robocizny)			[REDACTED]
Koszty naprawy łącznie (netto)			[REDACTED]
VAT (Materiał) 23%			[REDACTED]
VAT (Robocizna) 23%			[REDACTED]
Koszt naprawy łącznie (brutto)			[REDACTED]

Koszt naprawy kwota słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa zł, groszy 81/100

W kosztorysie zastosowano urealnienie na części zamienne HYUNDAI w wysokości 15%

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki

M - części z modułu MONEX

100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie

Dane - baza oryginalna: 10.2024, baza użyta do przeliczenia 10.2024

Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie

Notatka

.....
podpis klienta

.....
podpis wykonującego kosztorys