

szerokość drugiego
gięcia min 2cm



Przy zamkach ostrzegawczych (w miejscach) drugie gięcie
miałoby szerokości min 2 cm.
Zbyt wąskie powoduje niewłaściwe zamontowanie uchwyłów.

INSPEKTOR
DROGOWO-MOSTOWY
Małgorzata Bajarska