


OZNACZENIE I RODZAJ USZKODZENIA		STAL													
		BETON		DREWNO	CEGLA	KAMIEŃ	KONSTRUKCYJNA					GUMA	ASFALT	GRUNT	TWORZYWO SZTUCZNE
							SPRĘŻAJĄCA	ZBROJENIOWA	S	P	Z				
N	Zanieczyszczenia	NB	ND	NC	NK	NS	NP	–	–	–	–	–	–	–	–
W	Wegetacja roślin	WB	WD	WC	WK	WS	–	–	–	–	–	–	–	–	–
C	Przecieki wody	CB	CD	CC	CK	CS	CP	–	–	–	–	–	–	–	–
O	Osady lub wykwity	OB	OD	OC	OK	OS	OP	–	–	–	–	–	–	–	–
A	Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych	AB	AD	AC	AK	AS	AP	AZ	–	–	–	–	–	–	–
K	Korozyjne gnicie starzenie	KB	KD	KC	KK	KS	KP	KZ	KG	KA	–	–	–	–	–
R	Zarysowania i pęknięcia	RB	RD	RC	RK	RS	RP	RZ	RG	RA	–	–	–	–	–
L	Uszkodzenia łączników	LB	LD	LC	LK	LS	LP	LZ	LG	–	–	–	–	–	–
D	Deformacje	DB	DD	–	–	DS	DP	DZ	DG	DA	–	–	–	–	–
P	Przemieszczenia, osiadanie	PB	PD	PC	PK	PS	PP	PZ	PG	PT	PM	–	–	–	–
B	Zablokowanie, ograniczenie ruchu	BB	BD	–	–	BS	BP	–	BG	–	–	–	–	–	–
U	Ubytki, braki lub erozja materiału	UB	UD	UC	UK	US	UP	UZ	UG	UA	UT	UM	–	–	–
Z	Zniszczenie struktury materiału	ZB	ZD	ZC	ZK	ZS	ZP	ZZ	ZG	ZA	–	–	–	–	–

Zmiana		Opis zmiany			Data
		<b>Firma Inżynierska</b> <b>GF – MOSTY</b>		ul. Dąbrowskiego 40 41–940 Piekary Śląskie ul. Kościelna 63 41–103 Siemianowice Śląskie	
ZAMAWIAJĄCY:		ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH UL. LECHICKA 24 40–609 KATOWICE			
ZADANIE:		WYKONANIE PRZEGLĄDÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO			
OBIEKT:		MOST NAD RZEKĄ KOSZAROWĄ W M. SPORYSZ W/C DW NR 945 W KM 19+840			
TYTUŁ RYSUNKU: <b>INWENTARYZACJA USZKODZEŃ</b>					RYSUNEK NR: U 02
PROJEKTANT:		MGR INŻ. GRZEGORZ FREJ		UPR.BUD. 33/98	SKALA: 1:100
SPRAWDZAJĄCY:		MGR INŻ. JAN MAŁORDY		UPR.BUD. SLK/1504/P00M/07	DATA: PAŹDZIERNIK 2022