

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WYSOKI PARTER

Symbol	DW1	DW2	DW1**	DW3	DW4	DW5	DW6/n	DW7/n	DW8	DW9	DW10	DW11	DW12	DW12*	DW12**	DW13	DW15	DW16	DW17	DW18	DW1/n
Schemat																					
Wymiar skrzydła	So Ho So Wymiar ostieżnicy	104,5 223,5 110 226	104,5 223,5 110 226	90 200	149 224	104,5 218 107 220,5	94 202	84 202	105 218 110 226,5	107 224 112 220,5	162 224 167 226,5	160 224 165 226,5	111 224 116 226,5	111 224 116 226,5	111 224 116 226,5	108 223 113 225,5	90 221 95 223,5	83 200 88 202,5	264 290	164 290	95 223,5
Zewnętrzny	Ho	110	110			107			110	112											
Wymiar ostieżnicy	Ho	226	226	3	1	220,5	1	3	2	220,5	3	1	2	4	2	2	1	1	1	1	1
Opis	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane, jedustronnie oszczędzająca drewniana. Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane farbą olejną Oszczędzająca drewniana. Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, typu Porta	Drzwi drewniane, przeszkłone pływające z szkieletami belkowymi, lateralne oszczędzająca drewniana	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane, jedustronnie oszczędzająca drewniana. Oszczędzająca drewniana.	Drzwi płytowe przeszkłone z otworami wentyl. oszczędzająca z opaską wzorniczoje nowe	Drzwi płytowe przeszkłone z otworami wentyl. oszczędzająca z opaską wzorniczoje nowe	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane farbą olejną Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane farbą olejną Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane, jedustronnie oszczędzająca drewniana. Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane, jedustronnie oszczędzająca drewniana. Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane, jedustronnie oszczędzająca drewniana. Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane, jedustronnie oszczędzająca drewniana. Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane, jedustronnie oszczędzająca drewniana. Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, przeszkłone pływające z szkieletami belkowymi, lateralne oszczędzająca drewniana	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane farbą olejną Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, pełne pływające Jednostronnie malowane farbą olejną Oszczędzająca drewniana.	Drzwi drewniane, przeszkłone pływające z szkieletami belkowymi, lateralne oszczędzająca drewniana	Drzwi drewniane, przeszkłone pływające z szkieletami belkowymi, lateralne oszczędzająca drewniana	Drzwi drewniane, przeszkłone pływające z szkieletami belkowymi, lateralne oszczędzająca drewniana
Zakres remontu	usunięcie powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	usunięcie powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	przeszlifowanie i ponowne belkowanie zniszczonych	do przemykania	przeszlifowanie i ponowne belkowanie I lateralne	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	Drzwi nowe	Drzwi nowe	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	przeszlifowanie i ponowne belkowanie II belkowanie	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	Usunięcie odłaz z płyty malarskiej wymiana elementów zniszczonych	przeszlifowanie i ponowne belkowanie stan dobry	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	Usunięcie starzych powłok malarskich uzupełnienie elementów zniszczonych szpaczkowanie i szlifowanie gruntowanie z bieżącymi lakierowanie 2-krotnie wymiana okuc uszkodzonych	Drzwi nowe

wymiary sprawdzić z rzeczywistymi

PZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-INWESTYCYJNE	
"INVEST" Sp. z o.o.	
82-500 Kwidzyn ul. Warszawska 16 tel/fax:(055) 779-6231 e-mail: inwest@inwest.pl; inwest@net.pl	
Inwestor: Urząd Miejski, Samorząd Powiatowe w Kwidzynie	Status: I-100
Objekt: Budynek UJM i Samostwa Powiatowego w Kwidzynie	Branża: architektura
Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19	
Nazwa rysunku: Zestawienie stolarki drzwiowej - wysoki partier	
Projektował: mgr inż. arch. Jędrzej Synmekiewicz <i>upr. nr 1790/EL/92</i>	Data: 03-2008
Opracował: mgr inż. Jolanta Kepka <i>upr. kier. budowy 994/EL/86</i>	Data: 03-2008
M.rys.:	
A-12	