

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE	WYSOKOŚCI	SZKODY	NR	PL20240911	26.09.2024
WŁAŚCICIEL	Komenda Wojewódzka P		FIRMA		
	SIENKIEWICZA 65		15-003 BIAŁYSTOK		
SYGNATURA	PL2024091180409		RODZ. SZK	OC	
MARKA	MERCEDES-BENZ	WDB 9066../9067..	TYP	316 CDI EURO5	
NUMER VIN	WDB9066331S659510	NR REJ. [REDACTED]	KOD TYPU	03 73 71	
WERSJA	FURGON	DRZWI PRZES DRABIN L	DRZWI ODSUW ŁADOWN P		
WYPOSAŻENIE	DACH/DRZWI TYŁU WYSO	OKNO ODS PRZ L	OKNO ODS PRZ P		
	DRZWI PRZESUW SPECJA	OKNO T L	OKNO T P		
	DRZWI TYŁU Z OKNEM	UKŁAD KLIMATYZACJI	OSZKL CIEPŁOCHRONNE		
	DOD OGRZEWANIE WODNE	LUSTERKA Z NASTAWNE	AKUMULAT DODATKOWY		
	PRZYG DO ANTENY DACH	REFLEKTORY P-MGIELNE	SYSTEM PARKTRONIK		
	SIEDZ PASAŻ STANDARD	ROZSTAW OSI 3665MM	DRZWI TYŁU 270°		
	LISTWA ZNAK BOCZNA	WSKAŹN TEMP ZEWN	KULA ZACZEPU PRZYZC		
	TRZECIA LAMPY STOP	SZYBA TYLNA OGRZEW	STOPIEN DRZWI TYŁU		
	ODDZIELACZ WODY	WŁĄCZNIK AKUMULAT	ALTERNATOR 180 A		
	6-BIEG NSG370/TSG360	STABILIZATOR OSI PRZ	AMORTYZATORY WZMOCN		
	ESP	AIRBAG KIEROWCY	PODUSZKA GAZ PASAŻER		
	235/65 R16 ../60 R17	OBREČZ 6,5 J X 16	WYKL DACHU		
	OD S512370	AIRB OCHR KLATKI K/P	OS PRZEDNIA NAST		
	OSŁONY P-BLOTNE PRZ	OSŁONA P-BLOTNA T	PAKIET NA ZLE DROGI		
	OSZKLENIE SCIEMNIONE				

R O B O C I Z N A	BAZA CZASOWA	12 JC=1 RBG	CENA = [REDACTED]	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE			JC	OPER. CENA
KOD CZ				
62-5755 01	POSZYCIE PRZODU P WYB/WBUD LUB WYMIENIĆ		27	[REDACTED]
	OBEJMUJE: KRATA POWIETRZA, OSŁONA POD KRATĄ, ZDERZAK, LISTWY OCHRONNE I CZĘŚĆ NA WNĘCZ KOŁA WYB/WBUD			
82-4800 01)	LAMPY ZESPOLONA PRZ P WYMIENIĆ (OSŁONA POD KRATKĄ POWIETRZA WYBUDOWANA)		6	[REDACTED]
88-2503 01	MASKA SILNIKA WYB/WBUD		9	[REDACTED]
BRAK NR	KRATKA POWIETRZNA L NA POKRYWIE SILNIKA		2	[REDACTED]
BRAK NR	KRATKA POWIETRZNA P NA POKRYWIE SILNIKA		2	[REDACTED]
BN	oklejenie błotnika WYB-WBUD/WYMIANA		4*	[REDACTED]
BN	okleina pokrywy WYB-WBUD/WYMIANA		5*	[REDACTED]
0431	EMBLEMAT PRODUCENTA WYB-/WBUDOWANIE		1*	[REDACTED]
0471	MASKA SILNIKA NAPRAWA		40*	[REDACTED]
1000	kratka refl PP		5*	[REDACTED]

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX

STRONA 2

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240911 26.09.2024
 LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 08.03.2024
 KOD CZĘŚCI OPERACJA - 2-WARSTW UNI/MET JC
 - CZĘŚCI MONTAZ WYBUD
 0412 WYKŁ DOL KRATKI POW LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 8
 0742 POSZYCIE PRZ P LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1 12
 0471 MASKA SILNIKA ODNOWA LAKIERU 23

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT.MAT.	
0412	WYKŁ DOL KRATKI POW	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1		
0742	POSZYCIE PRZ P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1		
0471	MASKA SILNIKA	ODNOWA LAKIERU		
KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ			JC	OPER.
WSPÓŁCZYNNIK [REDAKTED] PLN/RBG				CENA
CZAS LAKIEROWANIA			43	
PRZYGOTOWANIE METAL			11	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :			54.0	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 12 JC/RBG :			64.8	
KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO				CENA
LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ				
ODNOWA LAKIERU				
STAŁA MATERIAŁOWA METAL				
WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA			65.00 %	

C Z Ę Ś C I Z A M I E N N E CENNIK STAN : 01.09.2024 / 09

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0412	WYKŁ DOL KRATKI POW	3143913061	
0562	LAMPA ZESPOLONA P P	5065100E	
0742	POSZYCIE PRZ P	3143910002	
1000	oklejenie błotnika	PP	
1000	okleina pokrywy	przedniej	

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Dariusz Tkaczyk

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240911 26.09.2024

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN
ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 12 JC = 1 RBG		
RAZEM 101 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA		[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE		[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE		[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT		[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT		[REDACTED]
Potrącenie z tytułu wzrostu wartości pojazdu po naprawie BEZ VAT		[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA BEZ VAT (PO POTRĄCENIACH)		[REDACTED]
VAT 23,00%		[REDACTED]
SUMA KOŃCOWA Z VAT (PO POTRĄCENIACH)		[REDACTED]

W wyliczeniu zastosowano 35,0% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

OBJAŚNIENIA:

CENY CZĘŚCI-CENY PRODUC./IMPORT. * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA
 I = CZĘŚĆ(I) IDENT.)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC
 ZAX=CZAS PRACY USTALONY PRZEZ AUDATE LICENCJA 32035700
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH

pojazd brudny
uszkodzenia bez związku w strefie szkody:
okleina pokrywy przedniej popękana - wymiana

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20240911

Pojazd: MERCEDES-BENZ WDB 9066../9067.. TYP 316 CDI EURO5
 Numer rejestracyjny / VIN: [REDACTED] / WDB9066331S659510
 Data pierwszej rejestracji: 2012-03-15 Rok produkcji: 2012
 Przebieg (odczytany): 276 256 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0412	WYKŁ DOL KRATKI POW	3143913061	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0562	LAMPA ZESPOLONA P P	5065100E	PJ	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
0742	POSZYCIE PRZ P	3143910002	P	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	oklejenie błotnika	PP	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]
1000	okleina pokryw	przedniej	O	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: WYKŁ DOL KRATKI POW, LAMPA ZESPOLONA P P, POSZYCIE PRZ P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robociznogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

Informujemy że odszkodowanie ustalono poprzez pomniejszenie kosztów naprawy o kwotę: 185,00 PLN brutto wynikającą ze wzrostu wartości pojazdu po naprawie. Zastosowane potrącenia z tytułu wzrostu wartości pojazdu wynika z występowania wcześniejszych uszkodzeń, które zostaną usunięte w ramach naprawy szkody:

KOD	NAZWA CZĘŚCI	UDZIAŁ [%]
1000	okleina pokryw	100,0

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Jeżeli są Państwo zainteresowani zakupem materiałów lakierniczych lub części zamiennych w w/w cenach prosimy o kontakt z: POMOC NON STOP pod numerem telefonu 801-105-075 lub kontakt@pomocnonstop.pl

W przypadku zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody, prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 2 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu

ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

NA PODSTAWIE SYSTEMU AUDATEX