







## 27. Hydrofornia



Legenda:

- |   |   |
|---|---|
|  | Oczyszczenie chemiczne i mechaniczne papy z względu na występowanie porostów. Wykonanie dodatkowych przeciwspadków. Wykonanie dodatkowych przeciwspadków. Projektowane nowe pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej na istniejącym pokryciu dachowym oraz obróbka z papy termozgrzewalnej przy attykach, kominach i innych elementach dachu |
|  | Projektowane nowe obróbki dekarские   |
|  | Naprawa "czap" kanałów wentylacyjnych   |
|  | Naprawa i czyszczenie rynien oraz koszy rur spustowych  |
|  | Montaż nowej drabiny z obcężami   |
|   | Naprawa opierzeń blacharskich   |
|   | Remont daszku nad wejściem, należy usunąć rdzę z konstrukcji daszku, zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować  |
|   | Wykonanie przeciwspadków z klinów styropianowych przy wyższych częściach dachu  |

ModernEko

tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński

ul. Pietrusińskiego 12 lok. 9

42-207 Częstochowa

Inwestor:	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin				
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY				
Branża:	Architektoniczna				
Temat:	Remont dachów budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin, dz. nr 831/1, obręb 0015, jedn. ewid. 306201_1				
Projektował:	mgr inż. arch. Ziemowit Domagała	nr upraw. bud. 350/01	specjalność architektoniczna	10.2021	
Sprawdziła:	mgr inż. arch. Małgorzata Berent	Nr UAN-VIII/83861/132/88	specjalność architektoniczna	10.2021	
Budynek hydroforni - stan docelowy				Skala: 1:100	Nr rysunku A.27.D