



km 0+689 Istniejący przepust
VIPRO pod koroną drogi D60 o $L=7,5m$
z drewnianą konstrukcją na wylocie i ścianką
proj. remont uszkodzonej konstrukcji i ścianki
oczyszczenie przepustu oraz wlotu i wylotu
odtworzenie uziemienia kamiennego
na wylocie $3,0m^2$

km 0+593 Remont
zniszczonego wodospustu o L=7,0m

km 0+633 Remont
zniszczonego wodospustu o L=7,0m

km 0+796 Remont
zniszczonego wodospustu o L=7,5m

km 0+919 Remont
zniszczonego wodospuśtu o L=7,5m

km 0+945-ZL- Istniejący przepust
betonowy Ø40 o L=13,5m
proj. oczyszczenie przepustu

- LEGENDA:

Remont drogi leśnej nr 48 w leśnictwie Bistuszowa.