

długość korytarza przekracza 50 m

przebieg zajęty przez windę dla ekip ratowniczych

stropian do wymiany w całym pionie

brak oddymiania klatki schodowej

stropian do wymiany w całym pionie

brak oddymiania windy

wymiana stropianu

bezklasowe okno, brak oddzielenia ppoż.

bezklasowe okno, brak oddzielenia ppoż.

długość korytarza przekracza 50 m

bezklasowe okno, brak pasa oddzielenia ppoż.

Ekspertyza Techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej		
Budynek B Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Barbary w Sosnowcu 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1		
mgr inż. Leszek Chimowicz rzeczoznawca ds. zabezpieczeń ppoż. upr. Nr KG PSP 620/2015	Podpis	rys. nr 5
inż. Józef Chmielec rzeczoznawca budowlany upr. Nr GUNB 405/98/R		
I piętro	1:50 styczeń 2022	