

102 batalion ochrony

(jednostka wojskowa)

Bielkowo

(miejsce postoju)

IRW DG RSZ

(podległość wg struktury DG RSZ)

Adresat:

**SZEF WYDZIAŁU TECHNICZNEGO
1 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ
WAŁCZ**

PROTOKÓŁ STANU TECHNICZNEGO Nr 40/2021/102bochr/Cz-S

z dnia **22.06.2021 r.**

1. Nazwa sprzętu (urządzenia), marka, typ, numery, rok prod.

SAMOCHÓD CIĘŻ. IVECO Z ŻUR. HIAB-700 nr rejestracyjny UE 01119 nr silnika F3BE0681CB402024046 nr ramy WJMJ4CSS00C123395 JIM 2320PL0201215 rok produkcji pojazdu 2003r

dane identyfikacyjne sprzętu (nazwa sprzętu, nr rejestracyjny, nr fabryczny, nr silnika)

2. Sprzęt (urządzenie) podlega:

NAPRAWIE BIEŻĄCEJ

przepracował:

90334 km 2871 mtg/ 18 lat

(od początku eksploatacji)

Brak naprawy

(od ostatniej naprawy)

3 Opis stanu technicznego sprzętu :

Sprzęt etatowy niesprawny technicznie. Pojazd wypracował 85% normy docelowej.

OPIS STANU TECHNICZNEGO :

Żuraw przenośny samochodowy HIAB 700 E - 9 nr 7000118.

Podczas wykonywanej obsługi konserwacyjnej przez konserwatora z firmy Prefa-Żuraw stwierdzono awaryjne uszkodzenie ramienia wysuwu żurawia, którego niesprawność nie zezwala na dalszą eksploatację urządzenia;

W trakcie wstępnej weryfikacji stwierdzono:

- zużycie ,pęknięcie uchwytu nośnego w pozycji transportowej żurawia, gdzie zachodzi konieczność wymiany, następujących podzespołów żurawia:

- ramię wysuwne I 8387711;
- ślizg 8386579 szt. 2;
- ślizg 5321263 szt. 2;
- ślizg 8386196 szt. 2;
- śruba regulacyjna 8343861 szt. 2;
- ślizg 8386323 szt. 2;
- ślizg 8385190 szt. 2;

4. Braki w uкомплекtowaniu:

bez braków

5. Wnioski komisji:

Po zapoznaniu się ze stanem technicznym, oraz brakiem możliwości realizacji naprawy z wykorzystaniem potencjału remontowego batalionu, komisja wnioskuje o skierowanie urządzenia do naprawy bieżącej. Naprawę wykonać z funduszu dyspozycyjnego Szef.Wydz.Tech.1 RBLog w podległych WT.Osoba do kontaktu st.sierż. Robert MYKA tel. 261 461 178

6. Protokół sporządzono na podstawie:

"Instrukcji zarządzania eksploatacją SpW w SZ RP. Zasady ogólne DU-4.22.13(A)" oraz "Katalogu norm eksploatacji techniki lądowej" DTU-4.22.13.1(A),Instrukcja o gospodarowaniu sprzętem służby czołgowo - samochodowej DU - 4.22.2(A). Oraz rozkazu organizacyjnego nr. Z-1 Dowódcy JW.4509 z dnia 04.01.2021 r.

przez komisję w składzie:

..... por. Bartosz PAWLICKI
(stopień, imię i nazwisko)
..... ppor. Rafał DEBSKI
(stopień, imię i nazwisko)
..... st.sierż. Robert MYKA
(stopień, imię i nazwisko)

.....
(podpis)
.....
(podpis)
.....
(podpis)

7. Opinia (akceptacja) Dowódcy JW:

Wnioski komisji akceptuję i przesyłam do dalszego rozpatrzenia.

8. Decyzja uprawnionego organu:



m.p.

DOWÓDCA
102 BATALIONU OCHRONY
23.06.21
(Stopień Imię Nazwisko podpis i data)
ppik Rafał JĘDRO

m.p.

.....
(Stopień Imię Nazwisko podpis i data)

9. Ze sprzętem przekazano:

.....

10. Uwagi stron (przekazującej-przyjmującej):

.....

Przyjął:
(stopień, nazwisko i imię) (podpis i data)

Przekazał:
(stopień, nazwisko i imię) (podpis i data)

Rozdzielnik:

Wykonano w 1 egz.