

# Zakład Kominiarski Roman Piekietko

Ul. Dąbrowskiego 79 32-602 Oświęcim

kom. 601 987 731

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
Roman Piekietko  
32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79  
tel. 601 987 731  
NIP 519-102-29-90 2 670560052

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 29.03.2021 r.

## Opinia № 58/21

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwice ul. Chorzowska Nr 63/3,6

ZBM II TBS ROM-6

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

Roman Piekietko

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Podłączenia do przewodów kominowych zgodnie z rysunkiem, niezgodnie z przepisami,

Wentylacje kuchni i łazienki w pionie mieszkań podłączone do wspólnego przewodu.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:


Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

dnia r. podpis

*Roman Piekietko*  
(podpis i pieczęć)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwie podkreślić



N

węzicie do budynku

ul. Chłopska 63/3, 6

WŁK - went. kuchni  
 WŁT - went. łazienki  
 TK - piec koflowy  
 Trz. - oje przenośnik  
 3 - 15x15 cm  
 11 - 56x53 cm  
 5 - 16x19 cm  
 6 - 14x18 cm

Wykonano przez: [Signature]

Rozmowa: [Signature]

# Zakład Kominiarski Roman Piekietko

Ul. Dąbrowskiego 79 32-602 Oświęcim

kom. 601 987 731

ZAKŁAD KOMINIARSKI

Roman Piekietko

32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79

tel. 601 987 731

NIP 549-102-79 00, REGON 141560527

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 29.03.2021 r.

## Opinia № 59/21

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwice ul. Chorzowska Nr 63/5

ZBM II TBS ROM-6

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

Roman Piekietko

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Podłączenia do przewodów kominowych zgodnie z rysunkiem, niezgodnie z przepisami.  
Wentylacje miesz.nr.5 i 8 podłączone do wspólnego przewodu.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.).Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 2 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis


Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Roman Piekietko  
(podpis i pieczęć)


Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

WK<sub>2</sub> CP<sub>2</sub> WK<sub>2</sub>




Wt11.5  
WE1.5



Px1.5

Px11.5



niejcie do budynku  
ul. Chrobowska 63/5

WK - went. kuchni  
WK - went. łazienki  
Px - piec węglowy  
Przebiegię przewodów  
1 - 14 x 45 cm  
2 - 55 x 45 cm

Dyplomowany Mistrz Kominarski  
Rozmowa Piekarska  
12.12.2017

**Zakład Kominiarski Roman Piekietko**  
**Ul. Dąbrowskiego 79 32-602 Oświęcim**  
**kom. 601 987 731**

ZAKŁAD KOMINIARSKI  
Roman Piekietko  
32-602 Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 79  
tel. 601 98 77 31  
NIP 549.102.79.60 REGON 141909493  
(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 29.03.2021 r.

**Opinia № 60/21**

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Gliwice ul. Chorzowska Nr 63/7  
ZBM II TBS ROM-6

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego

Roman Piekietko

w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie<sup>3</sup>
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia<sup>3</sup>
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania<sup>3</sup>

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Podłączenia do przewodów kominowych podłączone zgodnie z rysunkiem.

Przewód nr.1 - wkład metalowy rozszczelniony.

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.), Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 2 egz. po 1 egz. dla stron


Potwierdzenie odbioru opinii:


dnia r. podpis

Opiniodawca  
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

  
Roman Piekietko  
(podpis i pieczęć)



N

wejsie do budynka  
ul. Chocimskiej 63/7

WK - went. kadzi  
WK - went. Tuxenka  
Tx - piec kotlowy  
Wzbroje przenośne  
1 - 10x16 cm  
2 - 10x20 cm  
3 - 16x54 cm  
5 - 120 mm

Pracownia Inżynierska  
Pomocnik Inżyniera  
J. J. J.