



Zakład Techniki Próżniowej

TEPRO S.A.

75-216 KOSZALIN

ul. Przemysłowa 5

**PROTOKÓŁ NAPRAWY
I URUCHOMIENIA NR**

92/09/2022

Zlecenie numer

Użytkownik **UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY** Typ i nr urządzenia**NOBISZYME OŚCIEŻENIE ul. AL. NARCIANSKA 30A WIAZOM DUO NR 077/2013**

Określenie uszkodzeń, informacje o uruchomieniu, przyczyny uszkodzeń

**A DNIE 26.09.2022 REZERWOWANO OŚCIEŻENIE AGREGATU
PRZEZIENI AWAZEM. DO DYMNIANY FILTRY I OLEJ W
POMPAH ORAZ FILTRY BAKTERYJNE. DO DYMNIANY
JEDEN WENTYLATOR POMPY AT 100 (PRZC0)****REKLAMACJĘ UZNANO - NIE UZNANO - USŁUGA - URUCHOMIENIE - SZKOLENIE**

Imię i nazwisko pracownika serwisu	Data i godzina rozpoczęcia pracy	Data i godzina zakończenia pracy	Ilość godzin	Kategoria zaszeregowania pracownika
P. Komarowski	26.09.2022	26.09.2022		N. SERWISU

Zużyte materiały	J. m.	Ilość	Uwagi	Wykaz podzespołów zabranych do naprawy	Koszty usługi

Uwagi użytkownika

Poświadczenie naprawy-uruchomienia

Frank Seyna

Pieczęć użytkownika

Dodatkowy opis usterki

KOSZTY DELEGACJI SŁUŻBOWEJ

Nr delegacji	Diety	Noclegi (ryczałty)	Inne rachunki	Uwagi

KOSZTY PRZEJAZDU

Nr karty drogowej	Ilość kilometrów	Cena za 1 kilometr	Udz. w koszt.	Zatwierdzam