

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 7615

wykonał(a): Roman Piszczatowski, dnia 2024-09-24

do szkody nr: PL2024091381118 z dnia 2024-08-26

nr licencji: 71488, wersja danych: 9.2024 wydrukowano dnia: 2024-09-24

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

SIENKIEWICZA 65/

15-003 BIAŁYSTOK

DANE POJAZDU

Marka	SKODA	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Octavia III 17-20	Nr nadwozia	TMBAD7NE2J0154796
Typ	Octavia 1.8 TSI Style		
Kod EC	0124429	Data 1. rejestracji	2017-05-31
		Rok produkcji	2017
Przebieg ostatni		Przebieg	373068
Przebieg następny		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Szyba przednia barwiona		WY	2,40	[REDACTED]
Nr katalogowy: 7816AGSMVWZ6T				
Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia				
Kratka ozdob. pasa podszybia cz.boczna	L			
Kratka ozdob. pasa podszybia cz.boczna	R			
Ośłona przeciwsłoneczna	L			
Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia		WY	0,00	[REDACTED]
Nr katalogowy: D169300M2				
Primer (szyba czołowa)		WY	0,00	[REDACTED]
Nr katalogowy: D00920002				
Aplikator szyby czołowej		WY	0,00	[REDACTED]
Nr katalogowy: D00950025				
Aktywator szyby czołowej		WY	0,00	[REDACTED]
Nr katalogowy: D181802M1				
		Łącznie	2,40	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			[REDACTED]
Blacharz	2,40	61,00	[REDACTED]
		Wartość łącznie (netto)	[REDACTED]
		VAT (Materiał) 23%	[REDACTED]

Kwota słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt osiem zł, groszy 58/100

W wyliczeniu zastosowano 35% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Zestawienie części zamiennych			
Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
1100400	P Szyba przednia barwiona <i>Producent: Nordglass</i>	Pomoc Non Stop	
1102400	O Kpl.montażowy/naprawczy-kpl.do klejenia <i>Producent: SKODA</i>	Pomoc Non Stop	
1102410	O Primer (szyba czołowa) <i>Producent: SKODA</i>	Pomoc Non Stop	
1102420	O Aplikator szyby czołowej <i>Producent: SKODA</i>	Pomoc Non Stop	
1102430	O Aktywator szyby czołowej <i>Producent: SKODA</i>	Pomoc Non Stop	

Dodatkowe objaśnienia

- F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
* - pozycja zmieniona
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 9.2024, baza użyta do przeliczenia 9.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,