

OFERTA SPRZEDAŻY UŻYWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Miejski Zakład Komunikacji w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. niniejszym przedstawia ofertę sprzedaży używanych autobusów miejskich:

l.p	Numer boczny	Marka i typ	Numer rejestracyjny	Rok produkcji	Stan licznika	Nr podwozia	Typ silnika	Data ważności badania technicznego	Uwagi	Cena wywoławcza brutto
1.	539	Autobus Solaris Urbino 12	FG 25919	2000	1 326 840	SU9241166YBPN1122	MAN D0826 LOH-17	22.04.2022	Liczne ogniska korozji nadwozia, na wskroś kratownicy; popękane szkielety foteli pasażerskich; zdekompletowany silnik; wyciek oleju spod uszczelnień silnika oraz skrzyni biegów; nadmierny luz przedniego zawieszenia; zmurszałe: elementy gumowe, miechy poduszek zawieszenia, gumowe elementy; kratownica popękana, zużyty akumulator oraz opony.	14 121,35 zł
2.	541	Autobus Solaris Urbino 12	FG 03062	2000	1 387 492	SU9241166YBPN1126	MAN D0826 LOH-17	09.02.2022	Liczne ogniska korozji w układzie wydechowym, tarcz y kół, nadwozia i na wskroś kratownicy; popękane szkielety foteli pasażerskich i kratownica; szyberdach tylny uszkodzony; brak: poszycia boku tył lewy, szyb na tylnej ścianie, szyb bok prawy w części środkowej; zdekompletowany silnik; wyciek oleju: spod uszczelnień silnika oraz skrzyni biegów; zmurszałe: elementy gumowe i miechy poduszek zawieszenia; nadmierny sumaryczny luz przedniego zawieszenia; zużyty akumulator i opony.	13 752,35 zł
3.	546	Autobus Solaris Urbino 12	FG 14975	2002	1 286 715	SU92411662BPN1009	MAN D0826 LOH-17	19.11.2021	Liczne ogniska korozji w układzie wydechowym, tarcz y kół, nadwozia i na wskroś kratownicy; popękane szkielety foteli pasażerskich i kratownica; wyciek oleju: spod uszczelnień silnika oraz skrzyni biegów; nierówna praca silnika w całym zakresie; zmurszałe: elementy gumowe i miechy poduszek zawieszenia; nadmierny sumaryczny luz przedniego zawieszenia; zużyty akumulator i opony.	14 332,34 zł
4.	547	Autobus Solaris Urbino 12	FG 15126	2002	1 210 850	SU92411662BPN1010	MAN D0826 LOH-17	30.05.2022	Liczne ogniska korozji tarcz y kół, nadwozia i na wskroś kratownicy; popękane szkielety foteli pasażerskich i kratownica; szyberdach przedni nieszczelny; brak: poszycia boku tył lewy; zdekompletowany silnik; wyciek oleju: spod uszczelnień silnika oraz skrzyni biegów; zmurszałe: elementy gumowe i miechy poduszek zawieszenia; nadmierny sumaryczny luz przedniego zawieszenia; zużyty akumulator i opony.	14 947,34 zł
5.	549	Autobus Solaris Urbino 12	FG 15019	2002	1 301 711	SU92411662BPN1013	MAN D0826 LOH-17	02.06.2022	Liczne ogniska korozji w układzie wydechowym, tarczy kół, nadwozia i na wskroś kratownicy; popękane szkielety foteli pasażerskich i kratownica; silnik nierówno pracuje w całym zakresie; porwane wykładziny podłogi; wyciek oleju: spod uszczelnień silnika oraz skrzyni biegów; zmurszałe: elementy gumowe i miechy poduszek zawieszenia; nadmierny sumaryczny luz przedniego zawieszenia; zużyty akumulator i opony.	14 209,34 zł
6.	552	Autobus Solaris Urbino 12	FG 17780	2002	1 242 369	SU92411662BPN1117	MAN D0836 LOH-02	21.03.2022	Liczne ogniska korozji w układzie wydechowym, tarczy kół, nadwozia i na wskroś kratownicy; popękane szkielety foteli pasażerskich i kratownica; szyberdach tylny uszkodzony; wyciek oleju: spod uszczelnień silnika oraz skrzyni biegów; brak: poszycia boku tył lewy, szyb na tylnej ścianie, szyb bok prawy w części środkowej; zmurszałe: elementy gumowe i miechy poduszek zawieszenia; nadmierny sumaryczny luz przedniego zawieszenia; zużyty akumulator.	15 568,02 zł

7.	553	Autobus Solaris Urbino 12	FG 29534	2002	1 132 865	SU92411662BPN1118	MAN D0836 LOH-02	01.10.2021	Liczne ogniska korozji w układzie wydechowym, tarczy kół, nadwozia i na wskroś kratownicy; popękane szkielety foteli pasażerskich i kratownica; porwane wykładziny podłogi; silnik nierówni pracuje w całym zakresie; wyciek oleju: spod uszczelnień silnika oraz skrzyni biegów; zmurszałe: elementy gumowe i miechy poduszek zawieszenia; nadmierny sumaryczny luz przedniego zawieszenia; zużyty akumulator i opony.	17 290,02 zł
8.	597	MAN-A21	FG 73130	2000	978 527	WMAA21ZZZYB019732	MAN D-2866 LUH-26	16.02.2020	Liczne ogniska korozji nadwozia, tarcz y kół, w układzie wydechowym; oraz na wskroś kratownicy; poszycia tapicerskie i wykładziny podłogowe zużyte, popękane: szkielety foteli pasażerskich, kratownica; nierówna praca silnika; nadmierne dymienie na rozgrzanym silniku; wyciek oleju spod uszczelek silnika i skrzyni biegów; nadmierny luz przedniego zawieszenia; zmurszałe: elementy gumowe i miechy poduszek zawieszenia; zużyty akumulator i opony.	8 340,35 zł