
istn. zewn. kan. deszczowa widniejaca na planie sytuacyjnymu odprowadzająca wody deszczowe z rur spustowych zolkalizowanych widocznych w patio
kdD200
istn. pion ks11
istn. przył. wody do budynku dn 63 PE
Rd5
istn. pion ks10
istn. zewnętrzna kan. sanitarna widoczna na planie sytuacyjnym
Rd4
Rd6
Rd7
rura spust. Ø110
Rd8
rura spust. Ø110
rura spust. Ø110
rura spust. Ø110
Rd11
Rd10
istn. pion ks8
istn.pion ks9
istn. pion ks7
istn pion ks2
istn. pion ks1
Rd12
Rd13
rury spust. Ø110
Rd15
Rd14
istn.pion ks6
012 rozdzielnica elektryczna 29,77
przestrzeń zamknięta przeznaczona do klatka schodowej
regał magazynowy
h=2,50
013 magazyn 38,40terakota
h=2,47
50x60
50x60
Istn. przył. gazu dn32PE C.d. wg pidnu sytuacyjnego
5 x 15,5 = 77,5
Rd1
istn. zewn. kan. sanitarna widoczna na planie sytuacyjnym
09 korytarz 10,47
HYDRANT
istn pion ks2'
14 x 20 = 280
-2,80
-2,74
h=2,50
istn. przewód kan. sanit. PVC 50 prowadzony tuż pod stropem nad piwnicą
istn odpływ z umywalki z patreru pom. 47
wyczystka wen. graw. w kanale spalinowym (nieprawidłowa)
01 korytarz 53,03
h=2,50
08 piwnica 18,70
h=2,50
014 kotłownia 26,47
h=2,45
szafka gazowa na KG, red. i gazomierz - (gazomierz obecnie zdemontowany)
nawiew 30x40
100x60
80x60
istn. przewód gazowy DN40 stal prowadzony tuż pod stropem
017 magazyn 32,22 terakota
h=2,50
015 piwnica 67,94
h=2,27
07 serwerownia 18,55 terakota
h=2,50
istn.pion ks3'
istn.pion ks3
120x60
istn.pion ks5
60x60
06 wc 7,71
ks4
05 pom. 8,20
h=2,50
016 magazyn33 39,45 terakota
h=2,50
Rd2
istn. zewn. kan. sanitarna widoczna na planie sytuacyjnym
80x60
h=2,57
70x60
HYDRANT
przestrzeń zamknięta przeznaczona do klatka schodowej
Belka stalowa
01a hol 8,89
h=2,45
istn. przewód kan. sanit. PVC 50 prowadzony tuż pod stropem nad piwnicą
02 piwnica 12,57
h=2,45
istn. pion ks4'
60x60
02a piwnica 38,55
h=2,57
140x60
G1 garaż 23,99
h=2,27
7 x 15 = 105
13 x 17,5 = 227,5
Rd3
-2,40
UWAGI:
1. Przebieg poziomów kanalizacji sanitarnej nie jest znany. Przed wykorzystaniem instniejącej przewodów kanalizacji sanitanej należy przeprowadzić próby szczelności a razie potrzeby udrożnić kanały.
2. Instalacja wody zimnej, c.w.u. oraz cyrkulacji zabudowana. nalezy przeprowadzić próby szczelności, sprawdzić wydajność na hydrantach i podjąc decyzję o ewentualnym pozostawieniu części instalacji.
3. Instalacja c.o., rozdzlalacze c.o., inst. wody i armatura w pom. kotłowni jest niekompletna.
4. Przewody inst. c.o. w pomieszczeniach na poziomie piwnic częściowo zdemontowane. Można wykorzystać istniejące przejścia przez przegrody budowlane (stropy i ściany)
5. Istn. urządzenia sanitarne do demontażu
LEGENDA:
Istn. przyłącze gazu
Istn. zewn. instalacja kan. sanitarnej
Istn. przył. wody
Rd1 Istn. rury spustowe kan. deszcz. DN110
Istn. wewn. instalacja kan. sanitarnej prowadzona tuż pod stropem nad piwnicą
ks1 Istn. pion kan. sanitarnej
140x60 mm grzejniki płytowe gr. 10 cm za wyjątkiem grzejników w pom. 4, 3a, 51, 52, które są gr. 6 cm
HYDRANT istn. Hydranty DN25
poziome kanały wentylacyjne zweryfikować długości pod kątem zgodności z przepisami
NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNEK SŁUŻBY CELNO-SKARBOWEJ
adres: Lubieszyn 11K, działki: nr 884/28 obręb Dobra , 899/1 obręb Dołuje, nr 884/25 obręb Dobra , gmina Dobra
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA
mgr inż. Brygida Małgorzata Rana upr. nr ZAP/0148/POOS/05
PODPIS
Rana
TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PIWNICY INWENTARYZACJA inst. wod.-kan., gaz i c.o.
BRANŻA
sanitarna
DATA SPORZĄDZENIA
listopad 2024
SKALA RYS.
1:100
NR RYS.
S-01