GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL** **w2**	**Zał.Nr** **5/3** Kilometr

Miejscowość: Rydlewo Gmina: Żnin Powiat: żniński Województwo: kujawsko-pomorskie	Obiekt: Pomost	Inwestor: Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje	
	Sonda Nr: s4	Data: 2018-05-25	Rzędna: 78.69 m	Skala 1:100

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t] (1); Stratygrafia (2); Profil litologiczny [m] (3), Symbol (4), Warstwa (5); Stopień zagęszczenia (Luźny / Srednio zagęszcz / Zagęszczony); Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy; Interpretacja: N_{10}, N_{kor}, $I_D/(I_L)$, I_S (7–10)



N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
7	7	0.43	0.93
13	13	0.55	0.95
12	12	0.53	0.95
17	17	0.60	0.96
17	16	0.60	0.96

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko