GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice	**WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL 4**	**Zał.Nr 5/1** Kilometr

Miejscowość: Rydlewo Gmina: Żnin Powiat: żniński Województwo: kujawsko-pomorskie	Obiekt: Pomost	Inwestor: Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje	
	Sonda Nr: s1	Data: 2018-05-24	Rzędna: 79.60 m	Skala 1:100

Stopień zagęszczenia: Luźny | Srednio zagęszcz | Zagęszczony

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy

Głębokość zwierciadła wody [m.p.p.t]	Stratygrafia		Profil litologiczny [m]	Symbol	Warstwa	N_{10}	N_{kor}	$I_D/(I_L)$	I_S
1	2		3	4	5	7	8	9	10
0.70	Czwartorzęd	Holocen	0.5	nN(Nmp)		13	13	0.55	0.95
				Pπ(+H)	Ia1	18	18	0.61	0.96
			1.0	Ps(+T)	OP	5	5	0.37	0.92
		Plejstocen	1.5	Pd||Ps	Ia2	21	21	0.64	0.97
			2.0						
			2.5						
			3.0						



Profil: 7, sonda s2

1	2		3	4	5	7	8	9	10
1.27	Czwartorzęd			nN(PH,gruz)					
		Plejstocen	1.0	Pπ||Gz||Pd	Ia1	11	11	0.52	0.94
			2.0	Pd||Ps	Ia2	34	34	0.73	0.98
				Ps	Ib2				
			3.0						



Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Kartę opracował: mgr inż. T. Szczuczko