WZMOCNIENIE USZKODONEGO ŻEBRA – ŻEBRA nr 4, 7, 15, 26, 29, 44 i 78

1:10
wykonać x7



A-A



B-B



C-C



Uwaga:
1. W miescju zakotwienia projektowanego wzmocnienia do stropu, kanały płyty wypełnić zaprawą szybkowiążącą.

Element E2

1:10
wykonać x7



1:10
wykonać x1



1:10
wykonać x2



1:10
wykonać x1



Element E1

1:10
wykonać x7



1-1



Element E3

1:10
wykonać x7



1:10
wykonać x1



1:10
wykonać x1



1:10
wykonać x1



1:10
wykonać x2



UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY W [mm].
2. POZIOM JAKOŚCI SPOIN D WG PN-EN ISO 5817. W PRZYPADKU BADAŃ WIZUALNYCH WG PN-EN ISO 17637 NALEŻY STOSOWAĆ KRYTERIA ODBIORU WG TABELI 6.1.13.4/3.
3. KONSTRUKCJE STALOWA WYKONAC I MONTOWAC ZGODNIE Z PN-B-06200
4. SPOINY CZOŁOWE WYKONYWAĆ NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
   SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE GRUBOŚCI 0,7G
   SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE GRUBOŚCI 0,5G
   G-GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
5. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:
   – MALOWANIE – (WARSTWA PODKŁADOWA, WARSTWA NAWIERZCHNIOWA – 120μm)

Stal profilowa:
S235JR

0	25.03. 2019 r.	WYDANIE DO REALIZACJI		A.D.	
Rewizja:	Data:	Opis:		Autor:	Podpis:
OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ul. Poznańska 14-28, 44-335 Jastrzębie - Zdrój, działka nr 327/26				
TEMAT:	Wykonanie zabezpieczenia płyt panwiowych na poddaszu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 14-28 w Jastrzębiu- Zdroju				
INWESTOR:	Miejski Zarząd Nieruchomości 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 55				
Tytuł rysunku:	ZABEZPIECZENIE PŁYTY PANWIOWEJ - W NAJWYŻSZYM PUNKCIE			Branża:	KONSTRUKCJA
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data:	03. 2019 r.
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00	Numer projektu:	TB_XX_XX
Sprawdził:					
Opracował:	mgr inż. Aleksandra DĘBSKA			Format:	A2
Opracował:				Skala:	1:10
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 42 10 631	ECHMEKO			Nr rysunku:	KW/06