



Urząd Gminy Dywity
ul. Olsztyńska 32
11-001 Dywity
tel.: +48 (89) 524 76 40
fax +48 (89) 512 01 24
www.gminadywity.pl

Dywity, dn. 31.03.2023r.

Do uczestników postępowania

Nasz znak: ZP.271.5.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Modernizację holu głównego bryły A Urzędu Gminy Dywity – II postępowanie**”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.1710 ze zm.), przekazuje wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1

Proszę o bardziej precyzyjne informacje dotyczące wykonania kapinosu na stopnicach kamiennych. Czy chodzi o podcięcie stopnicy, doklejenie kapinosu, czy tylko wysunięcie poza lico podstopnic? Ewentualnie proszę o zamieszczenie detalu.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż nie ma szkicu detalu. Zamawiającemu wystarczy, jak kapinos będzie wysunięty poza lico podstopnic.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza, że powierzchnia schodów ma być płomieniowana? Taka powierzchnia stosowana jest głównie na schodach zewnętrznych. Jest bardzo trudna do utrzymania w czystości. Czy można do wyceny przyjąć powierzchnię polerowaną z pasami korundowymi na stopniach (antypoślizgowymi), jak na załączonym zdjęciu?



Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiającemu informuje, iż wystarczy aby na powierzchni polerowanej schodów były min. 2 pasy antypoślizgowe.

Z UP. WÓJTA GMINY
(-) WALDEMAR SZYDLIK
SEKRETARZ GMINY