

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20230912 18.09.2023
 WŁAŚCICIEL KOMENDA WOJEWÓDZKA W SIENKIEWICZA 65
 15-003 BIAŁYSTOK
 SYGNATURA PL2023091282114 RODZ. SZK OC
 MARKA OPEL MOKKA ENJOY
 NUMER VIN W0VJC7E83JB531207 NR REJ. [REDACTED] KOD TYPU 05 M1 28
 WERSJA UKŁAD KLIMATYZACJI ŚRODEK CHŁOD R1234YF PODN SZYB ELE TYL
 WYPOSAŻENIE REFLEKTORY P-MGIELNE AUTOM WŁĄCZN ŚWIATEŁ LUSTERKO WEWN PRZYSL
 1364 CCM 103 KW NAPĘD WSZYSTKICH KÓŁ 6-ST SKRZYNIA BIEGOW
 KOŁO KIEROWN SKÓRA REGUL SZYBKOSCI OPONA 215/60 R17..H
 OBRECZ ALUM 7 JX17 KOŁO AWARYJNE KONTROLA CISN W OPON
 UKŁAD STOP-START RURA KOŃ STAL SZLACH

R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA 10 JC=1 RBG CENA = [REDACTED] PLN/RBG

NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ		JC	OPER. CENA
8070032	KPL POMIAR POJAZDU	6	[REDACTED]
8070032003	DOD: ZBIEZNOSC PRZ USTAWIENIE	3	[REDACTED]
8070032004	DOD: POCHYLENIE KOLA PRZ L REGULACJA	2	[REDACTED]
8070032004	DOD: POCHYLENIE KOLA PRZ P REGULACJA	2	[REDACTED]
0110780)	AMORTYZATOR DOL ZDERZAKA PRZ WYB/WBUD	4	[REDACTED]
1411180)	BŁOTNIK P WYMIENIĆ	20	[REDACTED]
	OBEJMUJE: ZDERZAK, REFLEKTORY I NAKŁADKI OCHRONNE BŁOTNIKÓW WYB/WBUD		
1411180052	UCHWYT PRZ BŁOTNIKA PRZ P WYMIENIĆ	4	[REDACTED]
1411180012	ZDERZAK PRZ WYMIANA (WYBUDOWANY)	10	[REDACTED]
1411180049	ZDERZAK PRZ ROZŁOŻYĆ	3	[REDACTED]
BRAK NR	PRACA DOD REFLEKTORY P-MGLOWE	2	[REDACTED]
0111002)	DRZWI PRZ P WYBUD/WBUDOWANIE	2	[REDACTED]
2060070	KLAMKA ZEWN DRZWI PRZ P WYBUD/WBUDOW	2	[REDACTED]
2020200	USZCZELNIENIE WNEKI OKNA PRZ P WYB/WBUD	2	[REDACTED]
2050350	OSLONA LUSTERKA ZEWN P WYB/WBUD	3	[REDACTED]
1013930	LISTWA OCHRONNA DRZWI PRZ P WYB/WBUD	3	[REDACTED]
1013230	OSLONA BELKI P WYB/WBUD	5	[REDACTED]
0111400)	ŚCIANA BOCZ P WYMIENIĆ	117	[REDACTED]
	OBEJMUJE: ZDERZAK TYL I DRZWI TYL WYB/WBUD; USZCZELNIĆ OBSZARY ZAMKNIĘTE		
BRAK NR	ZDERZAK TYLNY WYMIANA (WYBUDOWANY)	2	[REDACTED]
0111400126	DRZWI T P WYMIANA NA SUROWE (DRZWI WYBUDOWANE)	16	[REDACTED]
	OBEJMUJE: PRZEŁOŻENIE OSPRZETU, POKRYCIE WOSKIEM OCHRONNYM		
0801440	KOŁO JEZDNE P P ZDJECIE/ZALOZ	1	[REDACTED]
8060420)	KOŁO PRZ P MONTOWANIE-WYWAZENIE	2	[REDACTED]
0801440)	KOŁO WYB/WBUD PR UZUP	1	[REDACTED]
8033140)	WAHACZ POPRZ PRZ POLUZ/ZAMOC	1	[REDACTED]
2420530)	ZACISK HAMULCA PRZ POLUZ/ZAMOC	1	[REDACTED]
8033790)	KOLUMNA AMORT PRZ P WYB/WBUD	7	[REDACTED]

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY		NR PL20230912	18.09.2023	
R O B O C I Z N A BAZA CZASOWA		10 JC=1 RBG	CENA =	PLN/RBG
NR POZ. PRACY / PRACE NAPRAWCZE POJEDYNCZE SCALONE KOD CZ			JC	OPER. CENA
8031080)	ZWROTNICA PRZ P WYBUD/WBUD		4	
0801440	KOLO JEZDNE T P ZDJECIE/ZALOZ		1	
0243	DOZER/STAN DO PROS WBUD/WYBUD		5*	
1478	BOK P FORMOWANIE		10*	
1522	DRZWI PRZ P DO OKNA NAPRAWA		6*	
4162	OBUDOWA KOŁA T P Z NAPRAWA		20*	
1000	OKLEINA POLICYJNA BŁOTNIK PP			
1000	OKLEINA POLICYJNA DRZWI PP			
1000	OKLEINA POLICYJNA DRZWI TYŁ PR			
1000	OKLEINA POLICYJNA BŁOTNIK TP			

L A K I E R O W A N I E (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 22.01.2023

KOD CZĘŚCI	OPERACJA		JC
	- 2-WARSTW-METALLIC		
	- CZESCI MONTAZ WYBUD		
0742	BŁOTNIK PRZ P WYBUD	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	11
1782	DRZWI T P WYBUDOWANE	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	16
3482	ŚCIANA TYL P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	23
0283	ZDERZAK PRZ G	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	8
2586	OSŁONA P ZDERZAKA T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	4
1522	DRZWI PRZ P DO OKNA	ODNOWA LAKIERU	16

MATERIAŁ LAKIERNICZY NA CZĘŚĆ

KOD CZĘŚCI	OKREŚLENIE		KOSZT.MAT.
0742	BŁOTNIK PRZ P WYBUD	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	
1782	DRZWI T P WYBUDOWANE	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	
3482	ŚCIANA TYL P	LAK NOWA CZĘŚĆ ST 1	
0283	ZDERZAK PRZ G	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	
2586	OSŁONA P ZDERZAKA T	LAK.NOW.CZ.ST.1 K1R	
1522	DRZWI PRZ P DO OKNA	ODNOWA LAKIERU	

KOSZTY ROBOCIZNY LAKIERNICZEJ	JC	OPER. CENA
WSPÓŁCZYNNIK		
CZAS LAKIEROWANIA		
PRZYGOTOWANIE PRACA GŁ. METAL	78	
PRZYGOTOWANIE PRACA DOD.TWORZYWO	23	
KOŃCOWA ROBOCIZNA LAKIER 10 JC/RBG :	5	
	106	

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20230912 18.09.2023

LAKIEROWANIE (według AZT) PAINT PRICES AS AT : 22.01.2023

KOSZTY MATERIAŁU LAKIERNICZEGO
 LAKIEROWANA NOWA CZĘŚĆ
 LAKIEROWANIE NOWEJ CZĘŚCI STOPIEŃ K1R
 ODNOWA LAKIERU
 STAŁA MATERIAŁOWA PRACA GŁ. METAL
 STAŁA MATERIAŁOWA PRACA DOD. TWORZYWO
 WSPÓŁCZYNNIK ODCHYLENIA

67.00 %

CENA

CZĘŚCI ZAMIENNE CENNIK STAN : 01.09.2023 / 09

KOD CZĘŚ	OKREŚLENIE	NUMER KATALOGOWY	CENA
0283	ZDERZAK PRZ G	3165714015	
0285	ZDERZAK PRZ D	3165714021	
0301	KRATA WLOTU POW PRZ	3165714709	
0308	WKŁAD P ZDERZ PRZ	6502-07-5029916P	
0347	NAKŁ DOL ZDERZ PRZ	T165714201	
0349	AMORTYZ UDERZ PRZ G	25980550	
0360	AMORTYZ UDERZ PRZ D	95108132	
0410	KRATA WLOTU POWIETRZ	95391779	
0428	RAMKA OZDO KRAT CHLO	95420355	
0562	REFLEKTOR P	DEP_442-1172RMLD-E	
0638	REFLEKTOR P-MGIEL P	55L1290E	
0742	BLOTNIK PRZ P	3165710002	
0842	NADKOLE P P	8165710152	
0884	POSZERZ BŁOTN PRZ P	3165710232	
0936	UCHW P DOL BŁOTN P P	3165710422	
1782	DRZWI T P	42558668	
2583	ZDERZAK T	3165734001	
2586	OSŁONA P ZDERZAKA T	3165734352	
3482	ŚCIANA TYL P	42554453	
3496	ZEST KL ŚCIAN BOCZ P	93165581	
3692	POSZERZ BŁOTN TYL P	3165731232	
7082	ZWROTNIKA PRZ P	94524774	
7088	AMORTYZATOR P P	AGX116MT	
7202	FELGA P P	:95396384	

Centrum Technicznej Obsługi Szkód Komunikacyjnych i Majątkowych PZU SA

Adres korespondencyjny: Ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa
 tel. 801 102 102 lub 22 566 55 55, fax 22 4 102 102,
 mail : kontakt@pzu.pl
 Ekspert: Andrzej Galicki

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY

NR PL20230912

18.09.2023

WARTOŚĆ KOŃCOWA	PLN	PLN

ROBOCIZNA BAZA CZASOWA 10 JC = 1 RBG		
RAZEM 254 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
STAŁA ROBOCIZNA		
POMIARY 13 JC X [REDACTED] PLN/RBG	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM ROBOCIZNA	[REDACTED]	[REDACTED]
LAKIEROWANIE		
KOSZTY ROBOCIZNY	[REDACTED]	[REDACTED]
KOSZTY MATERIAŁU	[REDACTED]	[REDACTED]
RAZEM LAKIEROWANIE	[REDACTED]	[REDACTED]
CZĘŚCI ZAMIENNE		
RAZEM CZĘŚCI ZAMIENNE	[REDACTED]	[REDACTED]
WARTOŚĆ BEZ VAT	[REDACTED]	[REDACTED]
VAT 23.00 %		[REDACTED]
WARTOŚĆ Z VAT	[REDACTED]	[REDACTED]

Szkoda istotna: TAK
 UUK - Uszkodzenie elementów układu kierowniczego

OBJAŚNIENIA:

NR KATALOG. NIE ZAWSZE NR ZAMÓWIENIA * = WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA
 KN = BEZ KODU CZĘŚCI/NR POZ. CENNIKA : =CZĘŚĆ MOŻE BYĆ DOSTARCZ. LAKIER.
)=UDZIAŁY CZASU OBJĘTE W INNEJ POZYC I = CZĘŚĆ(I) IDENT.
 (C) ALL RIGHTS TO THE PAINT CALCULATION SYSTEM (AZT Lack) ARE RESERVED BY AZ
 T AUTOMOTIVE GMBH LICENCJA 31928300

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY NR PL20230912

Pojazd OPEL MOKKA ENJOY
 Numer rejestracyjny / VIN [REDAKTOWANE] / W0VJC7E83JB531207
 Data pierwszej rejestracji: 2017-12-29 Rok produkcji: 2017
 Przebieg (odczytany): 154 795 km

CZĘŚCI ZAMIENNE ZASTOSOWANE PRZY USTALENIU WYSOKOŚCI SZKODY (NETTO)

KOD	OKREŚLENIE	NUMER KAT.	OZN.	DOSTAWCA/ PRODUCENT	CENA NZS
0283	ZDERZAK PRZ G	3165714015	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0285	ZDERZAK PRZ D	3165714021	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0301	KRATA WLOTU POW PRZ	3165714709	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0308	WKŁAD P ZDERZ PRZ	6502-07-5029916P	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0347	NAKŁ DOL ZDERZ PRZ	T165714201	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0349	AMORTYZ UDERZ PRZ G	25980550	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0360	AMORTYZ UDERZ PRZ D	95108132	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0410	KRATA WLOTU POWIETRZ	95391779	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0428	RAMKA OZDO KRAT CHLO	95420355	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0562	REFLEKTOR P	DEP_442-1172RMLD-E	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0638	REFLEKTOR P-MGIEL P	55L1290E	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0742	BLOTNIK PRZ P	3165710002	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0842	NADKOLE P P	8165710152	PJ	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0884	POSZERZ BŁOTN PRZ P	3165710232	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
0936	UCHW P DOL BŁOTN P P	3165710422	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
1782	DRZWI T P	42558668	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
2583	ZDERZAK T	3165734001	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
2586	OSŁONA P ZDERZAKA T	3165734352	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3482	ŚCIANA TYL P	42554453	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3496	ZEST KL ŚCIAN BOCZ P	93165581	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
3692	LISTWA OZD BLOTN T P	3165731232	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
7082	ZWROTNICA PRZ P	94524774	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
7088	AMORTYZATOR P P	AGX116MT	P	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]
7202	FELGA P P	95396384	O	Pomoc Non Stop	[REDAKTOWANE]

W TRAKCIE OGLĘDZIN POJAZDU STWIERDZONO, ŻE:

- Uszkodzeniu uległy elementy, których prostota konstrukcji uzasadnia zastosowanie części alternatywnych
 Dotyczy: ZDERZAK PRZ G, ZDERZAK PRZ D, KRATA WLOTU POW PRZ, WKŁAD P ZDERZ PRZ, NAKŁ DOL ZDERZ PRZ, REFLEKTOR P, REFLEKTOR P-MGIEL P, BLOTNIK PRZ P, NADKOLE P P, POSZERZ BŁOTN PRZ P, UCHW P DOL BŁOTN P P, ZDERZAK T, OSŁONA P ZDERZAKA T, LISTWA OZD BLOTN T P, AMORTYZATOR P P

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę;
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę.

Podczas ustalenia wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy dla ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- „O” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta pojazdu i/lub logo producenta części,
- „Q” - oryginalne części zamienne posiadające logo producenta części,
- „P” - części zamienne objęte gwarancją producenta. Grupa części P obejmuje również oznaczenia PT, PC, PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata. Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577-581).

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub