

OPIS ZAMÓWIENIA - STOLARKA PCV

„Wymiana stolarki w mieszkaniach komunalnych położonych przy ul. *Broniewskiego 16c/12, Broniewskiego 18c/3, Romanowskiego 11/1, Jana Pawła II 40/8, Jagiellońska 21/1, Sikorskiego 17/2, Kraszewskiego 4/1*”

W ofercie należy uwzględnić montaż okien określonych w przedmiarze, okna PCV - kolor biały o współczynniku **Uw min. 0,9 W/m²K**, okucia obwiedniowe, szyby zespolone, profil okienny minimum pięciokomorowy, oraz należy uwzględnić montaż nawiewników higrosterowalnych dwustrumieniowych, sterowanych automatycznie, powinny posiadać następujące parametry:

- Strumień przepływu powietrza powinien być uzależniony od zawartości pary wodnej (wilgotności względnej) wewnątrz pomieszczenia, tzn. od zanieczyszczenia powietrza wynikającego z wykonywania czynności.
- Nawiewniki powinny pracować w zakresie od 35 do 70% wilgotności względnej, (jeżeli wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza lub równa 35% nawiewnik jest przymknięty do pomieszczenia doprowadzany jest minimalny strumień powietrza. Wraz ze wzrostem wilgotności nawiewnik otwiera się i przy wartości 70% lub więcej uzyskuje wydajność maksymalną).
- Nawiewniki powinny być tak skonstruowane, że powietrze zewnętrzne nie stykało się bezpośrednio z czujnikiem. Dzięki temu analizowane są warunki panujące w pomieszczeniach, a nie na zewnątrz.
- Powinna istnieć możliwość blokady w pozycji, przy której osiągnięty jest minimalny stały dopływ powietrza.
- Nawiewnik powinien działać bez udziału człowieka oraz nie wymagać zasilania elektrycznego.

Kolory nawiewnika - Zbliżony do koloru okien.


Dane techniczne - Przepływ powietrza od 5 do 35 m³/h

Tłumienie akustyczne - 33dB(A) z okapem standardowym


Wszelkie szczegółowe dane znajdują się w przedmiarze robót.

Przedstawione w opisie robót rysunki przedstawiają podział okien. Wymiary i ilości okien znajdują się w przedmiarze. Przed dokonaniem zamówienia Wykonawca winien dokonać swojego obmiaru celem prawidłowego zamówienia stolarki okiennej


Broniewskiego 16c/12 – 2 szt



Broniewskiego 18c/3 – 3 szt




2 szt




Drzwi balkonowe 1 szt


**Romanowskiego 11/1 okno 1 szt plus drzwi zewnętrzne
wewnątrzklatkowe**




Jana Pawła II 40 /8 2 szt






Jagiellońska 21/1 1 szt



2 szt



Sikorskiego 17/2



Kraszewskiego 4/1

Szklenie okna, wymiana drzwi zewnętrznych wewnątrzklatkowych

Jana Pawła II 40/18 - szklenie okna