

Wrocław, dn. 29.04.2020 r.



AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261-658-222, 261-658-110; fax 261-658-425

/strona www./

**Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w przetargu nieograniczonym
pt.:
REMONT POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU NR 120
nr sprawy WNP/302/PN/2020**

I. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) do Zamawiającego, w terminie określonym w SIWZ, zostały skierowane zapytania (*zachowano oryginalną treść pytań*) o wyjaśnienie treści SIWZ, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Pytanie dotyczące kosztorysu poz. 8 - papa będzie dostarczona przez inwestora, wykonawca przyjmuje do wyceny tylko robociznę?

Odp. pytanie nr 1: Zamawiający przekazuje tylko papę termozgrzewalną. pozostałe elementy jak materiały pomocnicze, sprzęt itp. należy uwzględnić w cenie oferty.

2. Pytania do kosztorysu - poz 5 - Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm - obmiar 1163,247 m². W poz. 13 - Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m² w jednym miejscu z zatarciem na ostro - obmiar 116,325 m². Proszę o sprawdzenie obmiarów tych pozycji i wyjaśnienie zakresu robót.

Odp. pytanie nr 2: do poz. 5 kosztorysu – w oparciu o prowadzoną naprawę dachu sąsiedniego budynku stwierdzono, że istniejąca warstwa jastrychu pod papą po kilkunastu latach nieużytkowania obiektu, braku napraw i konserwacji dachu i na wskutek porośnięcia dachu dzięki roślinnością (została zdjęta z połaci) na wskutek postępującej karbonizacji, erozji jest pokruszona, niejednolita i całkowicie do usunięcia. Grubość tej warstwy waha się od 5-10 cm. Do poz.13 kosztorysu – z uwagi na rezygnację Zamawiającego z wykonania nowego podłoża pod papę przyjęto w kosztorysie wstępnie 10% z całej powierzchni do naprawy nadlewki stropowej w miejscach ewentualnych ubytków.

W trakcie sprawdzania przedmiaru robót oraz specyfikacji stwierdziliśmy **brak** podstaw wyceny dla następujących robót:

1. Rozbiórka podłoża cementowego pod papą.
2. Wyrównanie podłoża pod papę.
3. Wykonanie izolacji cieplnej dachu.

Odp. pytanie nr 3: Podstawa wycen ujęta jest w przedmiarze który oferent otrzymał (poz. 5 i poz.13). Izolacja termiczna nie będzie wykonywana.

II. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część.

III. W związku z tym, że w specyfikacji nie dokonano zmian, które mogą uniemożliwić złożenie ofert w nakazanym terminie, **Zamawiający nie przedłuża** terminu składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ
/.../**

.....
p. Barbara MEKARSKA