



LEGENDA:

- zakres remontu

UWAGI:

1. Rozpatrywać łącznie z rys. 3 - przekrój typowy oraz opisem technicznym.
2. W zakresie remontu należy uwzględnić uzupełnienie i korektę wysokością zjazdów w granicach pasa drogowego z odtworzeniem nawierzchni wg stanu pierwotnego.

Szkic sytuacyjny został sporządzony na elektronicznej kopii mapy zasadniczej pozyskanej z PODGIK w Jasle



<b>Dominium</b> Dominik Nigborowicz Święcany 403 38-242 Skołyszyn dominiumprojektysignal.com tel. 502 82 93 82		Nazwa opracowania: <b>Remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 113663R w m. Skołyszyn</b>	
Skala: <b>1:500</b>		Inwestor: <b>Gmina Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12</b>	
Data: <b>lipiec 2023</b>		Lokalizacja: <b>powiat: jasielski, miejscowość: Skołyszyn</b>	
Nr rys.: <b>2</b>		Nazwa rysunku: <b>Plansza sytuacyjna</b>	
Opracował: <b>mgr inż. Dominik Nigborowicz</b> <b>POK/0375/PWOD/19</b> opracowanie dla projektanta i kierownika robót budowlanych w specjalności: inżynier dróg bez ograniczeń		Podpis:	