

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 7377

wykonał(a): Jacek Pieczyrak, dnia 2024-10-31

do szkody nr: PL2024101881944 z dnia 2024-10-17

nr licencji: 29957, wersja danych: 10.2024 wydrukowano dnia: 2024-10-31

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU
SIENKIEWICZA 65/
15-003 Białystok

DANE POJAZDU

Marka	KIA	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Ceed Kombi 18-21	Nr nadwozia	U5YH5815GML087904
Typ	Ceed 1.5 T-GDI M DCT		
Kod EC	0148632	Data 1. rejestracji	2021-04-07
		Rok produkcji	2021
Przegląd ostatni		Przebieg	100000
Przegląd następny		Sposób ustal. przeb.	Szacowany
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka przedniego		NA	1,00	0,00
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Zderzak przód-przezbroyenie do lak.		WZ	1,20	0,00
Okładzina zderzaka przedniego				
Zaślepka haka holowniczego	R			
Emblemat zderzaka przód				
Pokrywa reflektora dodatkowego	L			
Pokrywa reflektora dodatkowego	R			
Krata wlotu powietrza, dolna				
Spoiler czołowy				
Ośłona chłodnicy				
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
		Łącznie	2,20	0,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Zderzak przedni k/e	200	K3		1,50	[REDACTED]
Przygot.tworzyw(Tylko wybudow.elementy)	200	L		1,40	[REDACTED]
		Łącznie		2,90	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Materiał lakierniczy	65%		
Blacharz	1,00		
Lakiernik	2,90		
Prace dodatkowe	1,20		
Wartość łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			
VAT (Robocizna) 23%			
Wartość łącznie (brutto)			

Kwota słownie: dziewięćset czterdzieści dziewięć zł, groszy 95/100

W wyliczeniu zastosowano 35% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Brak części do optymalizacji

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Wyposażenia

- Światła do jazdy dziennej

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 10.2024, baza użyta do przeliczenia 10.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumplus.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumplus.pl

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,

- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

Notatka