

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa elewacji w miejscach odspojen tynku			
1 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - zerwanie luźnego tynku w miejscach uszkodzeń 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2 d.1	KNR AT-31 0504-01	Gruntowanie - miejsc naprawianych 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
3 d.1	KNR AT-31 0504-03	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - uzupełnienie miejsc po ubytkach 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
4 d.1	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - naprawianych miejsc 5	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
2		Mycie i impregnacja elewacji			
5 d.2	KNR 9-21 0106-02	Czyszczenie i ciśnieniowe mycie elewacji z zastosowaniem środków chemicznych na glony i mchy: Powierzchnia Ściany północna - 276,69 m2 Ściany północna - 144 m2 Razem 420,69 420.69	m ² m ²	420.690	
				RAZEM	420.690
6 d.2	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa 420.69	m ² m ²	420.690	
				RAZEM	420.690