

Zestawienie podstawowych materiałów																						
Lp.																						
		m		m		m		m	szt.	szt.	szt.	m	kpl.	kpl.	kpl.	kpl.	szt.	szt.	szt.	m	m	kpl.
1	złącze ZK1x-1P - proj. szafka ośw. SO	1	5		1	2	8												1	1	1	1
OBWÓD I																						
2	proj. szafka SO - proj. słup I/1	6		12	6	2		8		6	1	1	1	1	1	1	1	1		6	6	1
3	proj. słup I/1 - proj. słup II/2	18		24	18	3		8		10	7	1	1	1	1	1	1	1		6	18	1
razem		25	5	36	25	7	8	16	10	13	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	3